

VISITA DE INSPECCION OCULAR – COLEGIO SANTA CRUZ

Nombre de la Escuela: COLEGIO SANTA CRUZ

Fecha de Visita: 26 de enero de 2020

Localizacion: Trujillo Alto

Ingeniero

Ramon A. Mota

FACHADA PRINCIPAL





CONTENIDO

01. VISTA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y EL ANEXO
02. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – LOBBY(No daños visibles)
03. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – BIBLIOTECA (Grietas en bloques, no estructural)
04. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – OFICINA(Grietas en paredes de Gypsum Board)
05. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – BAÑO HOMBRES(No daños visibles)
06. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – BAÑO MUJERES(No daños visibles)
07. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – SALON FACULTAD(No daños visibles)
08. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – ALMACEN(No daños visibles)
09. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – CAFETERIA(Grieta en tubería eléctrica)
10. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – OFICINA DE LA CAFETERIA(No daños visibles)
11. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 1 – OFICINA DEL DIRECTOR(No daños visibles)
12. EDIFICIO PRINCIPAL – ESCALERA DE PISO 1 AL 2(No daños visibles)
13. EDIFICIO PRINCIPAL – ALMACEN ENTRE PISO 1 Y 2(No daños visibles)
14. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – BAÑO MUJERES(En Construccion)
15. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – BAÑO HOMBRES(En construcción)
16. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – LOBBY(No daños visibles)
17. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON A LA IZQUIERDA DE LOS BAÑOS
18. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON FACULTAD(No daños visibles)
19. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON A LA DERECHA DE LOS BAÑOS
20. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON 203(No daños visibles)
21. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON 204(No daños visibles)
22. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON 205(No daños visibles)
23. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON TITULO I (206) (No daños visibles)
24. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – SALON 207(No daños visibles)
25. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 2 – ESCALERA AL LADO DE LOS BAÑOS
26. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – BAÑOS DE HOMBRES Y DE MUJERES
27. EDIFICIO PRINCIPAL – ESCALERA DE PISO 2 AL 3(No daños visibles)
28. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 301(Filtracion de techos)
29. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 302(Grietas en Gypsum Board)
30. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 303(No daños visibles)
31. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 304(Grietas en pared de bloques)
32. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 305(Grietas en pared de bloques)
33. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 306(No daños visibles)
34. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 307(No daños visibles)
35. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – SALON 308(No daños visibles)
36. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 3 – PASILLO(No daños visibles)
37. EDIFICIO PRINCIPAL – ESCALERA DEL PISO 3 AL 4(No daños visibles)
38. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – SALON MUSICA(No daños visibles)

VISITA DE INSPECCION OCULAR – COLEGIO SANTA CRUZ

39. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – SALON 1(No daños visibles)
40. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – SALON 2(No daños visibles)
41. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – SALON 4(No daños visibles)
42. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – OTROS SALONES(No daños visibles)
43. EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 – AZOTEA(No daños visibles)
44. EDIFICIO PRINCIPAL – ESCALERA(No daños visibles)
45. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – LOBBY(No daños visibles)
46. EDIFICIO ANEXO – SOTANO(No daños visibles)
47. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – BAÑOS LOBBY(No daños visibles)
48. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – CLOSET LOBBY(No daños visibles)
49. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – TEATRO(No daños visibles)
50. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – OFICINA(No daños visibles)
51. EDIFICIO ANEXO PISO 1 – CONTABILIDAD(No daños visibles)
52. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – PASILLO(No daños visibles)
53. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON FRENTE A ELEVADOR(No daños visibles)
54. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE ESQUINA(No daños visibles)
55. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE MODELAJE(No daños visibles)
56. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE PINTURA(No daños visibles)
57. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE LUTERIA(No daños visibles)
58. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – BAÑOS(No daños visibles)
59. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – ESCALERA(No daños visibles)
60. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE GUITARRA(No daños visibles)
61. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON CUATRO Y GUITARRA(No daños visibles)
62. EDIFICIO ANEXO PISO 2 – SALON DE COSTURA(No daños visibles)
63. EDIFICIO ANEXO PISO 3 – CANCHA(No daños visibles)
64. EDIFICIO ANEXO – AREA ENCIMA DE LA CANCHA(No daños visibles)

VISITA DE INSPECCION OCULAR - COLEGIO SANTA CRUZ



CONCLUSION

Se debe entender que este informe, esta basado solamente en una inspección visual ,con el propósito de observar en el colegio la presencia de daños significativos causados por los eventos sísmicos ocurridos antes de día de este informe. La determinación de resultados de una evaluación estructural de estas estructuras y el cumplimiento de los códigos vigentes no son parte de esta certificación

Ing Ramon A Mota

Lic 8863

C/44 # 706 urb Fairview

San Juan P.R. 00926

787 6078692

