



NOTABLE®

PINTURA PARA BORRADO SECO 0500

Características

- Epoxi de silicona
- <150 g/L COV
- Listo para usar en 7 días después de la aplicación
- Se puede aplicar a la mayoría de las superficies
- 10 años de garantía

Se recomienda para

Para uso profesional en espacios comerciales o residenciales en interiores, como oficinas, salones de clases y hogares.

Descripción general

Notable® es una pintura para borrado seco de dos componentes. Notable® transforma prácticamente cualquier superficie en una donde se puede escribir y borrar. **Este es un producto de dos componentes que necesita que todo el componente de la parte "A" 0500 sea mezclada con todo el componente de la parte "B" 0500.**

Limitaciones

- No pintar cuando las temperaturas del aire y la superficie sean menores de 45 °F (7.2 °C).
- No mezclar con otras pinturas, colorantes, tintes o glaseados.
- **No mezclar kits parciales.**

Información sobre el producto

Colores - Estándar:

Blanco (01), Claro (00)

Disponibles en kits de tamaños de 50, 100 y 200 pies cuadrados.

— Bases de tintura:

N/A

— Colores especiales:

N/A

Certificaciones y cualificaciones:

Los productos que respalda esta hoja de datos contienen un máximo de 150 gramos por litro COV / SOV (1.25 lbs. /gal.) sin incluir agua y solventes exentos.

Cualifica para crédito LEED® v4
Cualifica para crédito CHPS por bajas emisiones
(Collaborative for High Performance Schools)
Certificación de emisiones CDPH v1

REGIÓN COV	CUMPLE
FEDERAL	YES
OTC	YES
OTCII	YES
CARB	YES
CARB07	YES
UTAH	YES
AZMC	YES
SCAQMD	NO

Asistencia técnica:

Está disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado de Benjamin Moore. Para hallar la tienda minorista más próxima, llame al 1-866-708-9180 o visite www.benjaminmoore.com

Datos técnicos ◇

		Blanco
Tipo genérico	Híbrido de epoxi silicona	
Tipo de pigmento	Dióxido de titanio	
Volumen de sólidos (mezclado como se recomienda)	85.8%	
Cobertura	Referirse al tamaño del kit y al método de aplicación recomendado	
Espesor total de película recomendado	- Húmeda	4 mils
	- Seca	3.5 mils
Según la textura y porosidad de la superficie. Asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará el desecho de exceso de pintura.		
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR	- Al tacto	4 horas
	- Repintado	Ver Aplicación en página 2
	- Curado total	7 días
La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán el tiempo de secado, repintado y vuelta al servicio.		
Se seca por	Curado químico	
Resistencia al calor seco	250 °F	
Viscosidad	Blanco (mezclado) <55 KU	
Punto de inflamación	239 °F	
Brillo	Alto brillo (75+ @ 60°)	
Temperatura de la superficie durante la aplicación	- Mín.	45 °F
	- Máx.	90 °F
Diluir con	No diluir	
Disolvente de limpieza	Aguarrás	
Razón de mezcla (por volumen)	Premedido	
Tiempo de inducción a 77 °F (25 °C)	No necesario	
Vida en la lata a 77 °F (25 °C)	4 horas	
Peso por galón (mezclado como se recomienda)	11.6 lbs.	
Temperatura de almacenamiento	- Mín.	4 °F
	- Máx.	90 °F

Compuestos orgánicos volátiles (COV)

121 gramos / litro* 1.0 libras / galón*
*mezclado

◇ Los valores reportados son para Blanco. Pida a su comerciante minorista los valores de otras bases o colores.

Notable® Pintura de borrado seco 0500

Preparación de la superficie

Debido a que notable® es una pintura de alto brillo y las imperfecciones se pueden magnificar, es importante emparejar la superficie lo mejor posible. Rellene los agujeros o grietas y lije las superficies rugosas. A continuación, enmarque el área a pintar con cinta adhesiva de pintores (se recomienda cinta azul de 3M). Utilice al menos 4 pulgadas de cinta en la parte inferior para ayudar a capturar cualquier goteo. Asegúrese de que la cinta esté pegada pareja sin arrugas, especialmente en los bordes de la cinta. Imprime (si corresponde) cualquier área donde se utilizó relleno. Notable® funciona mejor sobre acabados de pintura no lisa sin brillo. Si pinta sobre un acabado liso sin brillo o mate, aplique imprimador. También se recomienda imprimir si aplica Notable® a tablarroca nueva. Cuando utilice Notable® Blanco sobre un color de superficie diferente, aplique imprimador seguido de una capa base blanca intermedia antes de usar Notable®. Deje que el imprimador/capa base se sequen durante 24 horas (Imprimador recomendado: Benjamin Moore® Fresh Start® Imprimador multiusos de látex). Limpie la superficie de cualquier suciedad suelta o escombros.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Sistemas de imprimado/acabado

Productos de madera laminada y fabricada:

Blanco

Imprimador: Fresh Start® Imprimador multiuso (046) o equivalente

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Claro

Imprimador: No es necesario

Capa base: No es necesario

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Madera sin imprimir:

Blanco

Imprimador: Fresh Start® Imprimador multiuso (046) o equivalente

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Clara

Imprimador: No es necesario

Capa base: Lenmar® ClearCoat PRO Sellador 1PR.100 o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Tablarroca/yeso (curado):

Blanco (sin curar)

Imprimador: Fresh Start® Imprimador multiuso (046) o equivalente

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Clara (pintada previamente)

Imprimador: No es necesario

Capa base: No es necesario

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Metal ferroso (acero y hierro):

Blanco

Imprimador: Ultra Spec® HP Imprimador acrílico para metales (HP04)

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Clara

Imprimador: No es necesario

Capa base: No es necesario

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):

Blanco

Imprimador: No es necesario

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Clara

Imprimador: No es necesario

Capa base: No es necesario

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Todas las nuevas superficies metálicas deben limpiarse a fondo con Corotech® Emulsionante de aceite y grasa V600 para eliminar contaminantes. Las superficies metálicas brillantes nuevas, no ferrosas, que estarán sujetas a abrasión deben deslustrarse con papel de lija muy fino o una almohadilla de lana de acero sintético para promover la adhesión.

Vidrio:

Blanco

Imprimador: Insl-x® Stix® Imprimador adhesivo al agua

Capa base: Regal® Select Acabado semi-brillante o equivalente

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Blanca

Clara

Imprimador: No es necesario

Capa base: No es necesario

Acabado: Notable® Pintura de borrado seco, Clara

Aplicación

Cumplir con las instrucciones de aplicación impresas.

Mezcle los componentes de acuerdo con las instrucciones de aplicación impresas. No utilice un revestimiento de bandeja de plástico; se puede usar papel de aluminio para revestir cualquier bandeja que elija. **Utilice la cubierta del rodillo proporcionada en su kit.** Notable® se puede aplicar con brocha para cortar en los bordes si lo desea. El producto debe aplicarse de 50 pies cuadrados a la vez. Comience en la esquina superior izquierda de su sección y aplique con trazos verticales. Utilice una presión mínima para evitar goteos. Espere 5-10 minutos y luego aplique una segunda capa en la película húmeda. Las áreas húmedas que deban ser retocadas deben realizarse en un plazo de 30 minutos. Espere 30 minutos para quitar la cinta de pintor y quítela en un ángulo de 45 grados. Notable® se seca al tacto en 4 horas, pero tiene un tiempo de curado de 7 días. Si no logra una cobertura completa, permita un total de 24 horas antes de aplicar otra capa de acabado.

Después de un período de curado de 7 días, es seguro utilizar cualquier marcador de borrado en seco estándar en la nueva superficie (se recomiendan los marcadores Expo®). Retire las marcas con cualquier borrador seco estándar. Para borrar las marcas más difíciles, recomendamos usar limpiador Expo®, limpiador de vidrio convencional o similar. Para obtener los mejores resultados, recomendamos no dejar marcadores de borrado seco en la superficie durante más de 30 días.

Aplicación pulverizado:

Antes de aplicar Notable® Pintura de borrado seco, enjuague bien el equipo con aguarrás para eliminar cualquier contaminante.

Tipo de pulverizado	Tamaño de punta	Presión
Alimentación de sifón	1.4mm – 1.7mm	40-65 PSI
Alimentación por gravedad	1.3mm – 1.4mm	40-65 PSI
Sifón HVLP	1.3mm – 1.5mm	10 PSI máx.
Gravedad HVLP	1.3mm – 1.5mm	10 PSI máx.

Limpieza

Deje que la cubierta de rodillos usada se seque antes de desecharla. Permita que el producto mezclado se endurezca por completo antes de desecharlo. Deseche todo producto endurecido, no utilizado o no deseado de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Los requisitos de eliminación local varían; consulte a su departamento de saneamiento o agencia ambiental designada por el estado sobre las opciones de eliminación.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Peligro

Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares

Puede causar una reacción alérgica en la piel

Se sospecha que causa defectos genéticos

Puede dañar la fertilidad o el feto

Causa daños a los órganos

Causa daño a los órganos por exposición prolongada o repetida

Prevención

Lávese bien la cara, las manos y cualquier piel expuesta después del manejo. Evite respirar polvo/gases/niebla/vapores/aerosol. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Use guantes protectores.

Respuesta

Si entra en los ojos enjuáguese con precaución con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Si persiste la irritación ocular, reciba atención médica. Si cae sobre la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si se produce irritación o erupción cutánea, busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

Desecho

Deseche el contenido/envase en una planta de eliminación de residuos aprobada.

IMPORTANTE: Diseñado para ser mezclado con otros componentes. La mezcla tendrá peligros de todos los componentes. Antes de abrir los paquetes, lea todas las etiquetas de advertencia. Siga todas las precauciones.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

Este documento representa los peligros del producto al que se hace referencia anteriormente. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad individual para conocer los peligros específicos del producto que va a utilizar.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS
PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE**

**Vea más información de seguridad y de
manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.**