



REPARACION LINEA SUBMARINA

Reparación de abolladura en línea submarina aplicando TitanWrap®.

Ubicación: Golfo de Mexico

Año: 2015

RESUMEN DEL PROYECTO.

Línea Submarina de 8.625" ubicada a 9 m de profundidad, presión de diseño de 600 psi presenta una abolladura.



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Se preparó superficie removiendo sedimentos marinos y corrosión.



Se aplica imprimante epóxico H2OPlus.

Se aplica 4 capas TitanWrap® en una longitud aproximada de 600 mm.

