



CIUDAD DE MÉXICO


CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN


MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2026 CMSH/SO-M002/2026

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ Y SIETE MINUTOS DEL DÍA TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS, SE REUNEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (CMSH), EN LA SALA DE JUNTAS DEL CUARTO PISO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IEMS), CITA EN DR. LAVISTA 181, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO; **POR PARTE DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (SUTiems), ROSENDA VERÓNICA RIVAS BALTAZAR** (INTEGRANTE PROPIETARIA, SECRETARIA DE SALUD), **HÉCTOR CALDERÓN SOSA**, INTEGRANTE PROPIETARIO (SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL), **JOSÉ ARTURO CORNEJO MORALES**, INTEGRANTE PROPIETARIO (SECRETARIO DE FOMENTO A LA VIVIENDA), **POR PARTE DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (SITIems), JOSE FERNANDO RAMÍREZ LUNA**, INTEGRANTE PROPIETARIO (SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL, DEPORTE Y RECREACIÓN); **POR PARTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IEMS), LIC. NALLELY MÁRQUEZ MEZA**, INTEGRANTE PROPIETARIA (DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS), **C. CHRISTIAN CRUZ MENDOZA**, INTEGRANTE SUPLENTE DE LA (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS), **LIC. PRAXEDIS JALHELI VALENZUELA GALÁN**, INTEGRANTE PROPIETARIO (DIRECTOR JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) Y **LIC. FELIX HERNÁNDEZ LÓPEZ**, INTEGRANTE PROPIETARIO (ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO), A FIN DE CELEBRAR LA **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE** NÚMERO **CMSH/SO-M002/2026**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO DOCE DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, CONFORME AL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA COMISIÓN.-----
- II. SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR PARA AZCAPOTZALCO II, XOCHIMILCO, TEATRO DEL PUEBLO, IZTACALCO, MILPA ALTA, Y VENUSTIANO CARRANZA II.-----
- III. SOLICITUD DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA.-----
- IV. SEGUIMIENTO DE MÉDICOS FALTANTES.-----
- V. NECESIDADES DEL PLANTEL COYOACÁN.-----
- VI. REPORTE DEL PLANTEL GAM I, FILTRACIÓN DE AGUA BIBLIOTECA; TLÁHUAC II, SEPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE EDIFICIOS.-----
- VII. REPORTE DE FILTRACIÓN DE AGUA AUDITORIO TLÁHUAC.-----
- VIII. INFORMACIÓN ACERCA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.-----
- IX. SOLICITAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.-----
- X. REGISTRO DE COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ANTE EL ISSSTE.-----
- XI. PERSONAL DE VIGILANCIA EN PLANTELES.-----
- XII. SUMINISTRO DE GARRAFONES.-----
- XIII. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN.-----





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PRIMERO. - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA COMISIÓN.

DE ACUERDO CON LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, QUEDANDO INSTALADA LA MESA.

SEGUNDO. - SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR PARA AZCAPOTZALCO II, XOCHIMILCO, TEATRO DEL PUEBLO, IZTACALCO, MILPA ALTA, VENUSTIANO CARRANZA II Y GAM III.

SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS PLANTELES EN GENERAL.

TERCERO. - SOLICITUD DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA.

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIGUE EN ESPERA DEL CENSO DE TALLAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS POR LAS REPRESENTACIONES SINDICALES.

CUARTO. - SEGUIMIENTO DE MÉDICOS FALTANTES.

EL SERVICIO SE MANTIENE INDETERMINADAMENTE Y SE CONTINUA CON LA GESTIÓN.

QUINTO. - NECESIDADES DEL PLANTEL COYOACÁN.

EN LA PRIMERA SESIÓN, SE MENCIONÓ QUE YA SE HABÍA HECHO RECORRIDO EN EL PLANTEL DE COYOACÁN, POR LO QUE, SE DARÁ CONTINUIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS PLANTELES, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. (SE ENTREGAN 6 MINUTAS DE TRABAJO DE LOS RECORRIDOS EN PLANTEL)

SEXTO. - REPORTE DEL PLANTEL GAM I, FILTRACIÓN DE AGUA BIBLIOTECA; TLÁHUAC II, SEPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE EDIFICIOS.

FORMA PARTE DEL MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTELES, PRÓXIMO A LLEVAR A CABO. (ESTÁ EN EL PROCESO DE IDENTIFICAR NECESIDADES)

SÉPTIMO. - REPORTE DE FILTRACIÓN DE AGUA AUDITORIO TLÁHUAC I.

SIGUE PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL AUDITORIO TLÁHUAC I.

OCTAVO. - INFORMACIÓN ACERCA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.

EL DIRECTOR GENERAL SE ENCUENTRA EN ACUERDO CON EL SECTOR SALUD DEL ISSSTE PARA OTORGAR VACUNAS DE SARAMPIÓN PARA LOS PLANTELES Y OFICINAS CENTRALES (QUEDANDO PENDIENTE POR CONFIRMAR).

NOVENO. - SOLICITAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.

EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS, SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE OFICINA CENTRAL DEL IEMS, PREVIO AL PRIMER SIMULACRO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2026, ASÍ MISMO, EL RESULTADO FUE EFECTIVO (SE ANEXA EVIDENCIA DOCUMENTAL)





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DÉCIMO. - REGISTRO DE COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ANTE EL ISSSTE -----(SE ENTREGA LISTA ACTUALIZADA DE LA SUBCOMISIONES.)

DÉCIMO PRIMERO. - PERSONAL DE VIGILANCIA EN PLANTELES.

SE GESTIONA CON SECTEI EL INCREMENTO DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y SE PRIORIZA LA ATENCIÓN EN ALAMEDA ORIENTE.-----

DÉCIMO SEGUNDO. - SUMINISTRO DE GARRAFONES

SE TERMINA PROCESO DE LICITACIÓN Y SE REACTIVA EL SERVICIO DE GARRAFONES, SE REVISARÁ LA VIABILIDAD DE RESTABLECER LOS BEBEDEROS COMUNITARIOS EN LOS PLANTELES. -----

DÉCIMO TERCERO. - FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN. -----

SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EL MARTES SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS, A LAS 10:30 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL IEMS. -----

AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE, TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL IEMS

INTEGRANTE PROPIETARIA

ROSENDA VERÓNICA RIVAS BALTAZAR
INTEGRANTE PROPIETARIO SECRETARIA DE SALUD
DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL
IEMS

INTEGRANTE PROPIETARIO

HÉCTOR CALDERÓN SOSA
SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE
TRABAJADORES DEL IEMS

INTEGRANTE PROPIETARIO

JOSÉ ARTURO CORNEJO MORALES
SECRETARIO DE FOMENTO A LA VIVIENDA DEL
SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL IEMS

INTEGRANTE PROPIETARIO

JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ LUNA
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL, DEPORTE Y
RECREACIÓN DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
DE TRABAJADORES DEL IEMS

LOS REPRESENTANTES DEL IEMS





INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
CMSH/SO-M002/2026

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INTEGRANTE PROPIETARIA

LIC. NALLELY MÁRQUEZ MEZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTEGRANTE SUPLENTE

ING. CHRISTIAN CRUZ MENDOZA
JUD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

INTEGRANTE PROPIETARIO

LIC. PRAXEDIS JALHELI VALENZUELA GALÁN
DIRECTOR JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

INTEGRANTE PROPIETARIO

LIC. FELIX HERNÁNDEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO





SUTIEMS

No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/18/2026

Ciudad de México, 18 de febrero de 2026

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

PRESENTE

Por este medio entregamos los nombres de los trabajadores por plantel para las sub comisiones de seguridad e higiene, con el fin de dar paso a la actualización de sus integrantes

No.	PLANTEL	TITULAR	SUPLENTE
1	ÁLVARO OBREGÓN 1. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	SANDOVAL JUÁREZ VERÓNICA MACÍAS HERNÁNDEZ GRACIELA	SIERRA MARTÍNEZ MARTHA BEATRIZ GONZÁLEZ VÁZQUEZ HERIBERTO
2	ÁLVARO OBREGÓN II. VASCO DE QUIROGA	IBÁÑEZ MEDELLÍN DANIEL MENDOZA CRUZ JOSÉ MISAEL	
3	ÁLVARO OBREGÓN III. ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	NAVARRETE TÉLLEZ HUGO GUSTAVO CALDERÓN SOSA HÉCTOR	SUÁREZ RUBIO VÍCTOR MANUEL
4	ÁREA CENTRAL	PENDIENTE	PENDIENTE
5	AZCAPOTZALCO 1. MELCHOR OCAMPO	FLORES BURGOS JUAN ARROYO CISNEROS ALMA DELIA	CRUZ GUZMÁN BELINDA SALAZAR ALDANA RUBÉN


No.	PLANTEL	TITULAR	SUPLENTE
6	COYOACÁN. RICARDO FLORES MAGÓN	CHÁVEZ BALTAZAR CLAUDIA	SALAZAR MENDOZA SERGIO CAMACHO MARTÍNEZ EDGAR
7	CUAJIMALPA. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CÁRDENAS RIVERA PEDRO	JUÁREZ CAMACHO ARACELI
8	CUAUHTEMOC	BECERRIL LÓPEZ YESICA YADIRA	
9	GAM I. BELISARIO DOMÍNGUEZ	HERNÁNDEZ VEGA DIANA ROSALBA GARCÍA ALMORA MARÍA DEL CARMEN	MORALES VEGA VICTOR HUGO MUÑOZ SALINAS ENRIQUE
10	GAM II. SALVADOR ALLENDE	RAMOS HERNÁNDEZ IVÁN AUGUSTO GALICIA ROJAS JORGE	CAMPILLO VALLE EVELIA ELIZABETH
11	GAM III. ELENA PONIATOWSKA	VELÁZQUEZ SÁNCHEZ RAÚL COLIN LÓPEZ RAQUEL	TORRES SALDIVAR SIDNEY TETZEL DELGADO ZAVALA MÓNICA JUDITH
12	IZTACALCO. FELIPE CARRILLO PUERTO	ROSAS HERNÁNDEZ MARÍA DEL REFUGIO VILLALPANDO LUNA ERICKA	HERNÁNDEZ VILLANUEVA AIDEE GARCÍA BAHENA MARÍA TERESA
13	IZTAPALAPA I.	GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ ROLANDO MARTÍNEZ BRIGIDO HERIBERTO	BRUNO PÉREZ JOSÉ LUIS SAMPABLO BLAS JUAN RUBÉN
14	IZTAPALAPA II. BENITO JUÁREZ	BURGOS HIDALGO ROMAN CARLOS SANTOS MENDOZA ALFONSO	HERRERA MARTÍNEZ MARCELINO SEPÚLVEDA LEGORRETA JORGE IVÁN
15	IZTAPALAPA III. MIRAVALLE	GÓMEZ GARCÍA JUAN JOSÉ ROMERO HERNÁNDEZ ANA SAYRA	SANTOYO SANTOYO FÉLIX
16	IZTAPALAPA IV. JOSÉ EMILIO PACHECO	VILLA ALDANA MARIA LUISA CEDILLO SANCHEZ JULIO CESAR	VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ARANZAZU MARGARITA GONZÁLEZ OSORNIO GABRIEL
17	IZTAPALAPA V. JOSÉ MARÍA PÉREZ GARAY	LUNA BENOSO MOISÉS ROSALINO HERNÁNDEZ RICARDO	SÁNCHEZ MÁRQUEZ SOCORRO GUTIÉRREZ CARMONA LUCÍA

No.	PLANTEL	TITULAR	SUPLENTE
18	MAGDALENA CONTRERAS. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CRUZ HERNÁNDEZ ONESIMO LAGUNA SERRANO ERNESTO	RUEDA JENARO ÁNGELES SÁNCHEZ PEDRAZA MARIO ALBERTO
19	MIGUEL HIDALGO. CARMEN SERDÁN	SANTANA JIMENEZ SEBASTIAN SOLÍS PAVÓN FRANCISCO ROGELIO	HERNÁNDEZ JIMENEZ IRMA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
20	MILPA ALTA. EMILIANO ZAPATA	CÁRDENAS RAMÍREZ PAOLA CINDY MATA FITZ MIGUEL ÁNGEL	TECOZAUTLA MEDINA EDUARDO RAMÍREZ URRUTIA TÍBER
21	TLÁHUAC I. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	BARÓN SÁNCHEZ GERARDO	GÓMEZ MOSQUEDA NETZI
22	TLAHUÁC II.	JUÁREZ VÁZQUEZ ALFREDO HERNÁNDEZ MANJARREZ EDGAR	CAMACHO CASTILLO ALVARO
23	TLALPAN I. GRAL.FRANCISCO J. MÚGICA	VIRAMONTES PÉREZ RICARDO REGALADO BAUTISTA BEATRIZ	PÉREZ PÉREZ DANIEL BARRERA JARAMILLO PEDRO ANTONIO
24	TLALPAN II. OTILIO MONTAÑO	PENDIENTE	PENDIENTE
25	VENUSTIANO CARRANZA 1. JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ	RAMIREZ VALENCIA MARTHA LILIANA REYES TISSERA MANUEL	
26	VENUSTIANO CARRANZA II. ALAMEDA ORIENTE	PÉREZ LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL	
27	XOCHIMILCO. BENARDINO DE SAHAGÚN	MENDOZA MUÑOZ MINERVA ESPINOSA GARRIDO JOSE ANTONIO	MACHORRO MACIAS AIDE ELVIA BARRANCO HERNÁNDEZ SERGIO

Sin otro particular de la representación de la Comisión de Seguridad e Higiene SUTIEMS, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo en espera de su amable respuesta.

Por Educación y Trabajos Dignos

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene SUTIEMS



No. Oficio. SUTiems2527/CMSH/18/2026

México, Ciudad de México a 17 de febrero de 2026.


RECORRIDO EN EL PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN 1

MINUTA DE TRABAJO COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems

Siendo las 12:30 horas del día 17 de febrero del 2026, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel "Ávaro Obregón 1"**, sita en Av. Jalapa Norte no. 120. Col. Jalapa El Grande. Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01377, CDMX. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Biblioteca	Edificio A, Sección B Planta Baja	Falta señalética, computadoras descompuestas, Check Book fuera de servicio, arco sensor descompuesto, escaleras fuera de servicio, requieren atriles metálicos y revisteros, requieren contactos (cuando se construyó el plantel no se pensó en Laptops o celulares, reparación de persianas, extinguidores sin recarga desde el 2024, requieren película de protección o cortinas para proteger por la exposición al sol, no tienen cañón, estantería para mochilas, requieren instalación de internet. Requiere colocar barra de pánico para puerta de emergencia.




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Cubículos de estudio números 2, 3, 4, 5, 15, 16 y 17, cubículos de profesores 13, 14, 16, 19, 21 y 24	Edificio A, Secciones A y B Primer Nivel	Lámparas fuera de servicio, reparación de fisuras en muros, colocar vinil en ventanas de vestíbulo, revisar contactos. Cubículo de profesor 9 esta como bodega.
Sanitarios profesores hombres y mujeres	Edificio A, Sección B Primer Nivel	Faltan losetas. Lavabo fuera de servicio y la puerta del séptico no tiene chapa.
Salón de Música	Edificio A, Sección B Primer Nivel	Las puertas del closet requieren colocación de accesorios para su correcto funcionamiento (están desmontadas).
Salón de Artes c Plásticas	Edificio A, Sección B Primer Nivel	Requiere mantenimiento como impermeabilizaciones, limpieza de estructura metálica y aplicación de pintura de esmalte (verde olímpico), sellado o cambio de policarbonato en domos.
Laboratorios de Ciencias	Edificio B, Sección A Planta Baja	Llaves de agua de mesas de laboratorio requieren reparación y cambio de empaques, reparación de bancos metálicos con asientos circulares de madera. Reparación de mesas de aulas y cubículos de estudio (cubre cantos y cubiertas)
Salones de Clases	Edificio B, Sección A Planta Baja	Resanes en muros y aplicación de pintura

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
5 cubículos de estudio y 3 cubículos de profesores están siendo utilizados como área de almacenamiento, bodegas y archivo	Edificio B, Sección A Planta Baja	Como alternativa de solución se puede habilitar el espacio que hay detrás del muro curvo del Foro al Aire Libre (detrás del Auditorio) en el plantel Cuajimalpa hay varias hojas de Durock que se pueden utilizar para cerrar este espacio (Realizar levantamiento y requisición de materiales complementarios para la adecuación como bodega de este espacio. Cubículo de profesor 50 esta quemado y requiere reparaciones.
Área de Servicios Escolares	Edificio B – Sección B Planta Baja	Faltan zoclos en área de ventanillas, Sanitarios profesores mujeres lavabo agrietado, sanitarios hombres colocar membrana anti olores en mingitorios. Reparar fisuras, resanar y pintar en muros de cubículos, ventanillas y vestíbulo. En sanitarios de estudiantes mujeres y hombres reparar espejos, losetas y tuberías, colocar zoclo en entrada Consultorio Médico.
Detalles varios Edificio B – Sección B Primer Nivel	Salones de clases 4, 6, 7, 8, 11 y 12	Reparación de mesas colocar cubre cantos, ajustar pizarrones, apagador flojo. Resanar y pintar detalles de muros de vestíbulo.
	Sanitarios mujeres y hombres	Colocar losetas faltantes, cambiar espejos, reparar fugas.




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
	Cubículos de profesores 57, 58, 62 y 69.	Cambiar vidrio roto, reparación de persianas, falta tapa apagador, reparar contacto suelto y en la fachada falta colocar red para evitar que las palomas ensucien las Panzas 8elementos curvos de fachadas), nivelar puerta sustitución de lámparas
	Sanitarios hombre y mujeres	Colocar losetas faltantes, reparación fugas lavabos y colocar redes en fachadas.
Aplicación de pintura de esmalte	En toda la herrería en general	Aplicar pintura verde olímpico en Reja Tubular perimetral, pintura azul según muestra en estructura metálica deteriorada.



SUTiems


COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

REPORTE FOTOGRAFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems
PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN 1




Arco Sensor fuera de servicio, requiere mantenimiento



Se requiere colocar barra de pánico en
puerta de salida de emergencia, en
Biblioteca




Los elementos curvos de fachadas
(panzas) presentan suciedad por
invasión de palomas (ya tienen Redes,
falta colocarlas)



Los sanitarios en general requieren
mantenimiento menor

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems

[Handwritten signatures in blue ink]




SUTIEMS


COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27


REPORTE FOTOGRÁFICO COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN 1




Cubículos de profesores utilizados como
archivo



Cubículos de estudio utilizados como
bodegas




Se puede habilitar como área de archivo
este espacio entre Auditorio y Foro



Este espacio no tiene ninguna función y si
se hacen las adecuaciones necesarias se
pueden liberar los cubículos utilizados
como bodegas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SUTiems


COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN 1



Los extinguidores no se les a recargado desde
febrero del 2024




Faltan colocar contactos en Biblioteca, lo
que se ve en la foto es lo que hay

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems

José Arturo Cornejo Morales

Héctor Calderón Sosa

Rosenda Verónica Rivas Baltazar



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSh/17/2026

México, Ciudad de México a 10 de febrero de 2026.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL TLÁHUAC II


MINUTA DE TRABAJO COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 12: 30 horas del día 10 de febrero del 2026, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel Tláhuac II**, sita en Av. Emiliano Zapata s/n, entre calles Convento y Canal Del Norte, Col. Tepantitlamilco, Alcaldía Tláhuac. C.P. 13700. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Tapajuntas de lámina en mal estado, desfasadas por asentamientos irregulares de edificios de todo el conjunto.	La problemática es generalizada en todas las juntas constructivas, tanto horizontales como verticales de las tres secciones en que se dividió el plantel para su construcción.	Se realizará un levantamiento de juntas, separando verticales y horizontales, pues requieren soluciones diferentes y materiales especiales.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Las mesas del Laboratorio de Ciencias carecen de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.	Laboratorio de Ciencias e Inter Laboratorio	Tienen algunos materiales, pero faltan la mayoría. Se requiere adquisición de los materiales faltantes. Las instalaciones se pueden realizar con personal del IEMS de base (técnicos de mantenimiento)








SUTiems

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27


REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL TLAHÚAC II



Juntas Constructivas Horizontales
Requieren mantenimiento urgente

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems

[Handwritten signatures in blue ink]









SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL TLAHÚAC II




Juntas Constructivas Verticales

Requieren mantenimiento y en algunos casos sustitución

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

[Handwritten signatures and marks in blue ink]




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27


**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL TLAHÚAC II**



Laboratorio de Ciencias fuera de servicio

Las mesas de trabajo no tienen instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 26-27

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

José Arturo Cornejo Morales

Héctor Calderón Sosa

Rosenda Verónica Rivas Baltazar

“Por educación y trabajo dignos”

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/16/2026

México, Ciudad de México a 11 de Febrero de 2026.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL MILPA ALTA

EMILIANO ZAPATA

MINUTA DE TRABAJO COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 12: 30 horas del día 11 de febrero del 2026, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel “Emiliano Zapata” Milpa Alta**, sita en Cerrada Francisco I. Madero s/n, Barrio La Lupita. Pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Alcaldía Milpa Alta. C.P. 12910. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato SUTIEMS**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Filtraciones en cisterna	Cárcamo de bombeo de cisterna de agua potable	Aplicación de xypex patch'n plug, concentrado y acabado final xypex modificado



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Filtración en muro de cisterna	Cisterna de captación de aguas pluviales	Proporcionaremos ficha técnica de los 3 productos
Impermeabilización de azoteas	Edificio A secciones A y B Edificio B secciones A y B	Trabajo terminado
Impermeabilización de techumbre	Auditorio	Trabajo terminado
Sustitución de Policarbonato celular	Domos de edificios A y B, secciones A y B	Trabajo terminado




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL MILPA ALTA**





Impermeabilización de la techumbre del Auditorio.


Trabajo terminado

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL MILPA ALTA**



Antes de la impermeabilización





Impermeabilización a base de manto impermeable prefabricado en las cuatro azoteas de los edificios A y B, secciones A y B

Trabajo terminado

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures]

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL MILPA ALTA**



Sustitución de Domos de policarbonato celular y sellados con silicón
en los edificios A y B, secciones A y B

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL MILPA ALTA**



Filtraciones en cárcamo de bombeo de la
cisterna de agua potable



Filtraciones en cisterna de aguas pluviales

[Handwritten signatures in blue ink]



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

José Arturo Cornejo Morales

María de Lourdes García Valdés

Rosenda Verónica Rivas Baltazar

Claudia Medina Ramírez

Héctor Calderón Sosa

“Por educación y trabajo dignos”

No. Oficio. SUTiems2527/CMSH/15/2025

México, Ciudad de México a 26 de noviembre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO 1

MELCHOR OCAMPO

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTiems

Siendo las 11: 00 horas del día 26 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel "Azcapotzalco I"**, sita en Calle Rosario s/n esq. Av. Hidalgo. Pueblo de Santa Catarina. Alcaldía Azcapotzalco. C.P. 02250., CDMX. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Detrás del Foro al Aire Libre acumulan desperdicios como botellas, cartón y otros.	Foro al Aire Libre.	Este espacio se puede habilitar como archivo, cuantificar materiales necesarios para su construcción, como opción podría ser a base de Durock.



SUTiems

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Los núcleos de sanitarios en general requieren mantenimiento preventivo y en algunos casos mantenimiento correctivo	En edificios A y B	Faltan muebles de baño, reparación de mamparas, sustitución de llaves mezcladoras de ovalines, cambio de coflex, llaves angulares y cespól en todos los ovalines, colocación de tarja para séptico de limpieza, cambio de membranas anti olores en mingitorios, así como aplicación de pintura en muros.
El consultorio de la Doctora requiere algunas mejoras.	Edificio A, planta baja.	Falta puerta de acceso al consultorio de la Psicóloga. Requiere ajuste de muro divisorio de Tablaroca, tapar hueco entre muro y plafón, para evitar la propagación de ruidos.
Biblioteca	Edificio A planta Alta	Falta personal de vigilancia, fijar anaqueles de guardado de mochilas, mantenimiento a arco sensor (posible sustitución, por algo más moderno y funcional). Mantenimiento a sensor de detección de libros, la limpieza se da una vez por semana.



SUTIEMS

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
En el área de domos hay filtraciones.	Edificio A planta alta.	Requiere mantenimiento como impermeabilizaciones, limpieza de estructura metálica y aplicación de pintura de esmalte (verde olímpico), sellado o cambio de policarbonato en domos.
Comedor para trabajadores	Todo el mobiliario del plantel, oficinas administrativas, cubículos de profesores y alumnos.	Requiere mantenimiento.
El mobiliario en general requiere mantenimiento	Revisar áreas comunes, cubículos de profesores y de estudio, aulas y alumbrado exterior principalmente.	Realizar levantamiento de mobiliario y equipos para saber necesidades.
Instalaciones eléctricas, requieren mantenimiento	Closet de guardado de instrumentos a base de madera de pino	Levantamiento de necesidades, cuantificación de materiales y realizar presupuesto, sustituyendo luminarias obsoletas por luminarias tipo LED.
Salón de música	Comedor comunitario	Mantenimiento a área de guardado de instrumentos musicales. Así como mantenimiento a instrumentos desafinados, deteriorados y fuera de servicio.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Comedor.	Planta Baja.	Reparación mezcladora de tarja, reparación de tubería de PVC, colocar campana más grande, extractor, tubo de desfogue y cambio de lámparas fundidas.
Auditorio.	Fachadas de edificios A y B	Hay filtraciones en canalones de techumbre.
Se requiere limpieza en elementos curvos (panzas de fachadas) las palomas habitan en estos espacios y están llenos de excremento	Cajones de estacionamiento y áreas de circulación a base de adocreto y adopasto	Requieren limpieza profunda, colocación de Redes para evitar que las palomas aniden en estos espacios (ya tienen las redes, falta colocarlas)
Estacionamiento presenta hundimientos diferenciales	Edificios A y B	Requiere mantenimiento correctivo a base de cama de arena y cambio de algunas piezas de adocreto y adopasto (verificar modelo en campo)
Azoteas verdes	Área Deportiva	Están en buenas condiciones, les dan uso los profesores de Biología, únicamente requieren que se coloque una llave de nariz para su riego, cuantificar materiales necesarios.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Cancha de Usos Múltiples		Mantenimiento pintura en líneas, bajo la cancha hay una cisterna para aguas pluviales que no está en funcionamiento se requiere cancelar el acceso para evitar que los alumnos tengan acceso a esta área y evitar que tiren basura al interior




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27


**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL AZCAPOTZALCO 1**




Los baños están en malas condiciones, al parecer están incluidos entre los trabajos de LEEN.



Los sanitarios requieren mantenimiento correctivo.




Los elementos curvos de fachadas (panzas) presentan suciedad por invasión de palomas (ya tienen Redes, falta colocarlas)




Hay filtraciones en canalones de auditorio.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right side of the page.]

REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL AZCAPOTZALCO 1



El consultorio de la doctora es muy pequeño



El comedor tiene una campana muy pequeña y no cuenta con extractor ni tubería de desfogue



Se detectaron filtraciones en cubos de iluminación (área de domos)



Se requieren acondicionar el foro al aire libre como archivo




SUTiems

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

REPORTE FOTOGRÁFICO COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE PLANTEL AZCAPOTZALCO 1



Se requiere recarga de extintores, la última recarga fue en enero del 2024,



El mobiliario en general está en malas condiciones.



En el estacionamiento se verificaron varios undimientos en el adocreto



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

José Arturo Cornejo Morales

María de Lourdes García Valdés

Rosenda Verónica Rivas Baltazar

Claudia Medina Ramírez

Héctor Calderón Sosa

“Por educación y trabajo dignos”



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/14/2025

México, Ciudad de México a 19 de noviembre de 2025.

MINUTA

PLANTEL TLALPAN 1

GRAL.FRANCISCO J. MÚJICA

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 11:00 horas del día 19 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel "General Francisco J. Mújica" Tlalpan 1**, sita en Yobain no. 105. Col. Belvedere. Alcaldía Tlalpan. C.P. 14720. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS



SUTIEMS

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Se detectaron filtraciones, en cubículos de profesores y otros locales del plantel.	Edificio "A" secciones A y B, en este plantel hay azoteas verdes	Se realizará revisión los flashing de los pretilos en ambos edificios. Se analizarán posibles soluciones como: Desmantelamiento total de las azoteas, según grado de deterioro. En este plantel se han removido los extractos y con ellos el manto impermeable anti raíces, geotextil y grava (área de circulaciones). Se recomienda limpieza total de las azoteas y si se requiere reparar impermeabilizante o en su caso sustitución de impermeabilizante existente, colocar uno nuevo.
El muro de colindancia ubicado entre el plantel y predio contiguo a la carretera Picacho- Ajusco Presenta signos de humedad ya que rellenaron con cascajo la parte baja de este terreno y la pendiente natural del terreno encausa el agua de lluvia hacia el muro de la preparatoria, provocando humedad y la presión de agua de lluvia puede dañar	Colindancias con zona ecológica y edificios B y C	En inspección ocular se aprecian fisuras diagonales en muro de mampostería localizado en la parte superior del muro colindante el cual está construido a base de concreto armado en su base, Se recomienda solicitar un Dictamen de Riesgos a la Alcaldía de Tlalpan, este procedimiento lo debería realizar la autoridad del IEMS. La omisión de este problema, puede ocasionar algún un problema mayor.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

nuestro muro, como ya sucedió hace algunos años (colapso un muro de colindancia el cual se tuvo que reforzar y construir uno nuevo.		
La herrería de la reja tubular requiere mantenimiento.	Reja tubular perimetral, portón de accesos, barandales, puertas metálicas de equipos, escaleras metálicas y elementos curvos de fachadas de edificios (panzas) y en tridilosas.	Cuantificar volúmenes de obra, por color y requisición de materiales necesarios según números generadores.




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL TLALPAN 1**



Filtraciones en época de lluvias, causa posible, azoteas verdes, checar minuta.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27



Requiere aplicación de pintura de esmalte en herrería, reja tubular perimetral, color verde olímpico, ver minuta.



Muro de colindancia se está deteriorando por acumulación de agua, ver minuta, solicitar Dictamen de Riesgos.

[Handwritten signatures in blue ink]



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

José Arturo Cornejo Morales

María de Lourdes García Valdés

Rosenda Verónica Rivas Baltazar

Claudia Medina Ramírez

Héctor Calderón Sosa

“Por educación y trabajo dignos”

“Por educación y trabajo dignos”

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/13/2025

México, Ciudad de México a 25 de noviembre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL CUAJIMALPA

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 12: 00 horas del día 25 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel "Cuajimalpa"**, sita en Carretera Federal Toluca-México Km. 19.8. Col. El Molinito. Alcaldía Cuajimalpa. C.P. 05310., CDMX. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Al exterior del plantel falta alumbrado	Andador hacia el transporte público	Dar mantenimiento al alumbrado público existente, colocación de más luminarias.
Laboratorio de Ciencias	En edificios B	Las mesas de cubierta de madera requieren mantenimiento aplicación de pintura epoxica base agua, sustitución de llaves de gas y agua en mesas de laboratorio e Inter laboratorio, reparación de fregadero, tapas de ductos de pisos sueltos (falta fijación) el tanque estacionario para gas LP ya cumplió su ciclo (requiere sustitución)
Las azoteas verdes	Edificios A y B	Requieren mantenimiento, requiere revisión para su evaluación y diagnóstico.
Filtraciones en áreas de escaleras de caracol	Vestíbulo de área de escaleras entre edificios AA y AB	Requiere mantenimiento en el multytecho, sellado de uniones, apriete de tornillería y limpieza fina.
Alumbrado exterior	Arbotantes de todos los edificios y postes de alumbrado en canchas deportivas y áreas comunes.	Sustitución de lámparas incandescentes por tipo LED en todos los casos.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Comedor	Comedor comunitario	La trampa de grasas requiere mantenimiento, carece de campana, extractor y no tiene tubería de desfogue.
Mantenimiento elementos de herrería a	Estructuras metálicas en general, puertas metálicas, escaleras, barandales, reja tubular perimetral, tridilosas, panzas y muros cabeceros.	Aplicación de pintura de esmalte base agua, realizar levantamiento de necesidades y cuantificación (números generadores) para cada color, rojo oxido, verde olímpico, gris perla, etc.
Instalaciones eléctricas, requieren mantenimiento	Alumbrado interior en todo el plantel.	Levantamiento de necesidades, cuantificación de materiales y realizar presupuesto, sustituyendo luminarias obsoletas por luminarias tipo LED.
Salón de música	Closet de guardado de instrumentos musicales	Mantenimiento a área de guardado de instrumentos musicales. Así como mantenimiento a instrumentos desafinados, deteriorados y fuera de servicio. Estos trabajos están incluidos en el presupuesto de la LEEN.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Mantenimiento a tanque elevado.	Depósito de agua potable	Requiere aplicación de impermeabilizante en cubierta de tanque elevado, así como en azotea de cuarto de máquinas, sustitución de luminarias, aplicación de pintura en muros exteriores e interiores y plafón, pintura en escalera metálica.
Recarga de extinguidores	En todo el plantel	La última recarga fue en febrero del 2024.
Sistema contra incendios	Este sistema requiere mantenimiento correctivo	Realizar levantamiento del estado actual, para diagnóstico de necesidades, vidrios rotos mangueras rotas, falta de pintura, etc.
Falta de limpieza exterior en área de tanque elevado	Parte baja de tanque elevado	Limpieza fina.
Área de servicios	Mantenimiento, cuartos de máquinas, cuarto de tableros	Requieren mantenimiento, aplicación de pintura, cambio de lámparas e impermeabilización de azoteas.
Cancha de usos múltiples	Localizada a un costado del área de mantenimiento	Mantenimiento a tableros de basquetbol, colocación de red y terminar colocación de malla ciclónica.



SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Sanitarios	En edificios de todo el plantel	Al parecer se esta realizando el mantenimiento y/o reparación con el presupuesto de la LEEN.




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27


**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL CUAJIMALPA**




Mantenimiento necesario en alumbrado exterior.



Las azoteas verdes requieren mantenimiento correctivo.



El tanque elevado requiere mantenimiento en general (ver minuta)



El sistema contra incendios requiere mantenimiento correctivo urgente.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

[Handwritten signatures in blue ink]




SUTIEMS

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL CUAJIMALPA**



Faltan luminarias en el sendero seguro.



El comedor no tiene campana y no
cuenta con extractor ni tubería de
desfogue.



El laboratorio de ciencias requiere
mantenimiento correctivo ver minuta,



Se necesita cambio de lámparas con
balastro por lámparas LED.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL CUAJIMALPA



Se requiere recarga de extintores, la última recarga fue en febrero del 2024.



Adecuación closet guardado instrumentos musicales, dentro del presupuesto LEEN.



Filtraciones en tridilosa, sellar, dar mantenimiento.



SUTIEMS

**COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E
HIGIENE**

COMITÉ EJECUTIVO 25-27

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

José Arturo Cornejo Morales


María de Lourdes García Valdés

Rosenda Verónica Rivas Baltazar

Claudia Medina Ramírez

Héctor Calderón Sosa

“Por educación y trabajo dignos”






INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MEXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
CMSH/SO-M002/2026

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

CAPACITACIÓN MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y ¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMOS?



NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. NALLELY MÁRQUEZ MEZA	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LR.C. ALMA BEATRÍZ RAMÍREZ DE LOS SANTOS	SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIO	

Dr. Lavista 181
Col. Doctores
Cuauhtémoc, CP. 06720 Ciudad de México.
Piso 2 Tel. 5556362500 ext. 401-402



2026
AÑO MUNDIALISTA