



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
CMSH/SO-M009/2025

En la Ciudad de México siendo las 10:00 horas del 18 de noviembre de 2025, se reúnen las y los integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene (CMSH), en la sala de juntas, tercer piso de las oficinas centrales del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), cita en Av. División del Norte 906, col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez c. p. 03020, Ciudad de México, estando presentes por parte de los trabajadores, el sindicato titular, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior "SUTIEMS", Héctor Calderón Sosa Secretario de Trabajo y Previsión Social, integrante propietario; José Arturo Cornejo Morales, Secretario de Fomento a la Vivienda, integrante propietario; Rosenda Verónica Rivas Baltazar Secretaria de Salud, integrante propietaria; y por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior "SITIEMS", su representante, José Fernando Ramírez Luna, Secretario de Previsión Social, Deporte y Recreación, integrante propietario; por parte del I.E.M.S., Nallely Márquez Meza, Directora de Administración y Finanzas, integrante propietaria; Edgar Adán Zavala Flores, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, integrante propietario, Praxedis Jalhelí Valenzuela Galán, Director de Jurídico y de la Unidad de Transparencia, y Julio Antonio Castillo Tirado Subdirección de Administración de Capital Humano, integrante propietario; a fin de celebrar la novena sesión ordinaria CMSH/SO-M009/2025, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, conforme al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación de quórum de la comisión.
- II. Solicitudes de construcción, adecuaciones y mantenimiento menor para Azcapotzalco II, Xochimilco, Teatro del pueblo, Iztacalco, Milpa Alta, y Venustiano Carranza II.
- III. Solicitud de abastecimiento de agua potable para el plantel Cuajimalpa.
- IV. Solicitud de uniformes para trabajadores del área de informática.
- V. Seguimiento de médicos faltantes.
- VI. Campanas de extracción en comedores y laboratorios y necesidades del plantel Coyoacán.
- VII. Necesidades de plantel Iztapalapa V
- VIII. Reporte del plantel GAM I, filtración de agua biblioteca; Tláhuac II, separación de estructura de edificios, y reparación del elevador de Magdalena Contreras.
- IX. Reporte de filtración de agua auditorio Tláhuac I y filtración de cubículo de docentes de Milpa Alta.
- X. Información acerca de la campaña de vacunación
- XI. Solicitar a las áreas correspondientes protocolos de atención a emergencias.
- XII. Fecha de la próxima reunión.
- XIII. Asuntos Generales.

PRIMERO. - VERIFICACIÓN DE QUÓRUM DE LA COMISIÓN.

De acuerdo con la asistencia de los integrantes de la Comisión, existe quórum legal para llevar a cabo válidamente la presente sesión ordinaria, quedando instalada la Mesa.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUNDO. - SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR PARA AZCAPOTZALCO II, XOCHEMILCO, TEATRO DEL PUEBLO, IZTACALCO, MILPA ALTA, Y VENUSTIANO CARRANZA II.

La representación del SUTIEMS entrega minutas de trabajo correspondientes a las visitas a estos planteles donde se realizan observaciones, muestran deficiencias, ubicaciones de las mismas, así como propuestas de acciones a realizar, solicitando fechas de atención a estas demandas (Se anexa evidencia fotográfica).

Esta comisión toma conocimiento de las minutas para su análisis y atención

TERCERO. – SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL PLANTEL CUAJIMALPA.

Existe la problemática de abastecimiento insuficiente tanto de la red de la alcaldía, así como de la dotación garrafones de agua potable para el plantel, se sugiere solicitarle información sobre este tema al coordinador del plantel, para su debida atención.

CUARTO. - SOLICITUD DE BATAS PARA DOCENTES TUTORES E INVESTIGADORES.

La Subdirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios informa que se enviaron a plantel para su entrega.

QUINTO. – SEGUIMIENTO DE MÉDICOS FALTANTES

La Subdirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios informa que se hizo la entrega de medicamentos de atención básica y material de curación para consultorios. También se informa de los avances en la actualización del Convenio con la Secretaría de Salud.

SEXTO. –CAMPANAS DE EXTRACCIÓN EN COMEDORES Y LABORATORIOS Y NECESIDADES DEL PLANTEL COYOACÁN

La Subdirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios informa que se instalaron campanas de extracción de humos y vapores en nueve planteles junto con la instalación de otros equipos y servicios en los laboratorios.

Quedando pendientes el diagnóstico de las campanas de comedores. En atención a las necesidades del plantel Coyoacán, en la próxima sesión se dará una fecha compromiso para la visita de inspección y detección de necesidades.

SEPTIMO. -NECESIDADES DE PLANTEL IZTAPALAPA V

Se informa que se realizó la instalación de la ventana corrediza en el área de servicios escolares, (se anexan fotos).

OCTAVO. -REPORTE DEL PLANTEL GAM I, FILTRACIÓN DE AGUA BIBLIOTECA; TLÁHUAC II, SEPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE EDIFICIOS, Y REPARACIÓN DEL ELEVADOR DE MAGDALENA CONTRERAS.

La Subdirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios entregará un avance de las inspecciones a estos planteles con respecto estos temas, y se le solicitará a la coordinación del plantel Magdalena Contreras que realice la solicitud del dictamen de riesgos ante la alcaldía.

NOVENO. - REPORTE DE FILTRACIÓN DE AGUA EN EL AUDITORIO DEL PLANTEL TLÁHUAC I Y FILTRACIONES EN CUBÍCULO DE DOCENTES DEL PLANTEL MILPA ALTA.

La Subdirección de Recursos Materiales Abastecimientos y Servicios entregará un avance de las inspecciones a estos planteles, en las próximas sesiones.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

DÉCIMO. - INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION

Se continuará con el levantamiento del padrón de trabajadores, con el fin de solicitar el requerimiento específico de vacunas.

DÉCIMO PRIMERO. - SOLICITAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.

Se continua con la elaboración y revisión de los protocolos de atención a emergencias por parte de la Subdirección de Recursos Materiales, Suministros y Servicios.

DECIMO SEGUNDO. - FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

Se acuerda celebrar la Décima Sesión Ordinaria, CMSH/SO-M010/2025, el martes 16 de diciembre del 2025, a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas de 3er piso de oficinas centrales del IEMS.

DECIMO TERCERO. – ASUNTOS GENERALES

- A. Solicitud de información con respecto al edificio colindante a el plantel Iztacalco, así como del cambio de plafón en el área de sanitarios del plantel Miguel Hidalgo, en el caso de Milpa Alta revisar los apoyos de la tridilosa.

Siendo las 12:38 horas del día de su inicio, se cierra la presente sesión y acta, firmando al margen y al calce la presente acta los integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL IEMS

ROSENDA VERÓNICA RIVAS BALTAZAR INTEGRANTE PROPIETARIO SECRETARIA DE SALUD DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	HÉCTOR CALDERÓN SOSA INTEGRANTE PROPIETARIO SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
JOSÉ ARTURO CORNEJO MORALES INTEGRANTE PROPIETARIO SECRETARIO DE FOMENTO A LA VIVIENDA DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ LUNA INTEGRANTE PROPIETARIO SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
CMSH/SO-M009/2025


LOS REPRESENTANTES DEL IEMS



NALLELY MÁRQUEZ MEZA
INTEGRANTE PROPIETARIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDGAR ADÁN ZAVALA FLORES
INTEGRANTE PROPIETARIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



PRAXEDIS JALHELI VALENZUELA GALÁN
INTEGRANTE PROPIETARIO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA



JULIO ANTONIO CASTILLO TIRADO
INTEGRANTE PROPIETARIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL
HUMANO



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSP/06/2025

México, Ciudad de México a 23 de octubre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL MILPA ALTA

EMILIANO ZAPATA

MINUTA DE TRABAJO

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 14: 00 horas del día 23 de octubre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantele "Emiliano Zapata" Milpa Alta**, situado en Cerrada Francisco I. Madero s/n, Barrio La Lupita. Pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Alcaldía Milpa Alta. C.P. 12910. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantele y la Comisión Mixta se Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.



Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:


Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Se detectaron filtraciones, en cubículos de profesores y otros locales del plantel.	Edificios "A" y "B" secciones A y B, en este plantel no hay azoteas verdes	<p>Se requiere mantenimiento a todos los flashing de los pretilles en ambos edificios y en las secciones A y B de los dos.</p> <p>Los flashing están sin remaches, sin sello y en algunos casos están desmantelados, dejando el paso libre del agua de lluvia.</p> <p>El impermeabilizante es del tipo prefabricado color terracota, el cual se tendrá que reforzar en las uniones entre manto impermeable existente y flashing de lámina galvanizada, ver anexo "1"</p>
Otro problema que verificamos es el problema de fisuras (desprendimiento de soldadura en Estructura de Tridilosa	Tridilosa del paso a cubierto en escaleras metálicas, entre las secciones A y B del edificio "B".	<p>En inspección ocular se nota un desprendimiento de la soldadura en dos elementos estructurales que son parte del equilibrio de la tridilosa.</p> <p>Se recomienda realizar un estudio, dictamen técnico estructural por medio de un especialista en estructuras metálicas.</p> <p>La omisión de este problema, puede ocasionar algún un problema mayor.</p>




Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
La herrería en general requiere mantenimiento.	Reja tubular perimetral, portón de accesos, estructura metálica de todos los edificios, barandales, puertas metálicas de equipos, escaleras metálicas y elementos curvos de fachadas de edificios (panzas) y en tridilosas.	Cuantificar volúmenes de obra, por color y requisición de materiales necesarios según números generadores.
El tanque estacionario ya cumplió su ciclo de vida que es de 10 años.	Azotea edificio "B" sección A.	Sustitución de tanque estacionario para gas L.P. cap. 300 litros.



**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL MILPA ALTA**




Se requiere aplicación de pintura en herrería en general




Falla, fisura, desprendimiento de soldadura en la base de un soporte,
son 4 soportes por tridilosa



**REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL MILPA ALTA**





Tanque estacionario con más de 10 años
requiere sustitución, por norma, se tiene
que cambiar




Filtraciones en varios cubículos de profesores , no tienen
Azoteas Verdes



REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL MILPA ALTA



En azoteas se requiere mantenimiento a todos los Flashing



El FLASHING presenta problemas de fijación
y de sellado, lo que ocasiona filtraciones en
varios locales

Se necesita reforzar, puntos críticos, como
uniones entre Flashing y Manto impermeable
prefabricado



COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

"Por educación y trabajo dignos"



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/08/2025

México, Ciudad de México a 04 de noviembre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II

ALAMEDA ORIENTE

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 13:00 horas del día 04 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior Plantel “Alameda Oriente” Venustiano Carranza II, situado en Avenida Bordo de Xochiaca, Arenal 4ta. Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, CP. 15640, CDMX. Se reúnen la Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:


Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
En época de lluvias por falta de drenaje se desborda el agua por los registros de red pluvial	Plaza de distribución	Se necesita terminar red de drenaje existente, está incompleto.
El salón de usos múltiples se utiliza para actividades de artes plásticas, música y reuniones en general.		Se requiere gestionar un espacio más grande, ampliar este plantel dentro del propio deportivo o conseguir un terreno para construir un plantel propio.



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
La biblioteca es pequeña y tiene pocos libros.		No cuentan con otros espacios que se pudieran utilizar para este fin.
Se detectaron filtraciones en varios espacios.	En azoteas de edificios.	Se requiere dar mantenimiento al impermeabilizante existente.
Carecen de red de agua potable.		El suministro se realiza por medio de pipas.
La instalación eléctrica está incompleta.		Realizar levantamiento de necesidades y solicitar los materiales que se requieren para realizar y completar la instalación eléctrica.
Extintor	Sala de computo	Solo cuentan con un extintor y está bajo llave, es necesario que se instalen en lugar visible y de fácil acceso los extintores para utilizarse en caso de una emergencia.
Falta de comedor		Es necesario que se realicen las gestiones correspondientes para habilitar el comedor en el plantel, ya que se realiza venta de comida en la zona de baños que puede ocasionar problemas de salud a la comunidad.





REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL ALAMEDA ORIENTE



El drenaje pluvial se desborda, se satura y sale por los registros.



Esta aula se utiliza para artes plásticas, música y reuniones en general.




Se detectaron filtraciones en varios espacios, requiere mantenimiento correctivo la impermeabilización existente.




REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL ALAMEDA ORIENTE



Biblioteca pequeña, pocos libros, mucha demanda.



Faltan contactos, completar instalación eléctrica.



Instalaciones poco funcionales para el modelo educativo del IEMSCDMX, 4 edificios de un nivel, originalmente fue diseñado para el modelo PILARES, se requiere un espacio que cumpla con los requisitos adecuado para brindar educación de calidad.

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

“Por educación y trabajo dignos”



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/04/2025
México, Ciudad de México a 22 de octubre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL IZTACALCO

FELIPE CARRILLO PUERTO

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en atención a la solicitud de la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene del plantel "Felipe Carrillo Puerto", Iztacalco, el día 22 de octubre del 2025 a las 11:00 am. realizó un recorrido por varias áreas del plantel para revisar, verificar y dar seguimiento a las observaciones a trabajos de mantenimiento que requieren atención prioritaria, ya que puede ocasionar riesgos de trabajo.

En este recorrido participaron los integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene SUTIEMS e integrantes de la Subcomisión de Seguridad e Higiene SUTIEMS del plantel.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Se detectaron filtraciones, en cubículos de profesores	Edificio secciones A y B "A"	Revisar sellado de uniones entre paneles, mantenimiento correctivo, realizar limpiezas periódicas.



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Baños en malas condiciones de funcionamiento, muebles sanitarios en mal estado, falta de mantenimiento en general, reparación de pisos, muros y plafones, mamparas y sustitución de lámparas fundidas	En todos los núcleos de sanitarios del plantel, mujeres y hombres.	Colocar muebles sanitarios faltantes, arreglo de fugas, limpieza profunda de pisos, reparación de muros de sanitarios, sustitución de módulos de falsos plafones, colocación de faldones en cubiertas de mármol de ovalines, reparación de ventanas de aluminio (tipo louvers) faltan aletas de cristal.
Filtraciones en locales bajo azoteas verdes	Edificio secciones A y B Edificio "C"	Detectar el origen de las filtraciones, revisar flashing en todo el perímetro de las azoteas, realizar calas para constatar sistema constructivo utilizado (para descartar que esto fuera la causa de las filtraciones)
Piso de madera de estrado del Auditorio y el piso del espacio que utilizar de bodega y archivo, se están desprendiendo, están fisurados.	Auditorio del plantel Archivo/ Bodega, Foro al Aire Libre	Se está reparando con resanes de mezcla de cemento-arena algunas áreas del estrado, por evento en puerta. Se recomienda desmantelar completamente la madera de ambos pisos ya que constatamos que bajo la madera hay piso de granito el cual se puliría y quedaría en funcionamiento sin gastar mucho dinero, este trabajo lo pueden hacer los técnicos de mantenimiento del plantel.
Filtraciones en fachada sur del Auditorio	Canalón Auditorio	Requiere sellado en uniones entre canalón y estructura metálica.





Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Se requiere aplicación de pintura de esmalte en elementos metálicos.	Reja tubular en accesos vehicular y peatonal, trábes y columnas metálicas, escaleras de accesos a secciones de edificios, zaguanes, panzas (elementos curvos de fachadas, color rojo oxido) puertas y barandales.	<p>Incluir en POA, unificar colores, pues la pintura que llega a planteles, no corresponde al tono requerido (en cada lote hay diferencias marcadas en tonos)</p> <p>Realizar números generadores, para sacar volúmenes de obra y cantidades de materiales.</p>
Las puertas en general requieren mantenimiento.	En aulas, cubículos, laboratorios, salas de internet, baños, oficinas y demás áreas que tengan puertas.	Realizar números generadores, para sacar volúmenes de obra y cantidades de materiales
Los domos de policarbonato celular presentan filtraciones severas	Domos de vestíbulos centrales de distribución en el Edificio "D" secciones A y B	<p>Sustitución de láminas de policarbonato y sellado en general.</p> <p>Possible contratación de empresa, por el grado de dificultad del trabajo.</p>



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Riesgo de colapso de edificios de la Unidad Habitacional colindante	Los edificios en colindancia del plantel con la Unidad Habitacional Huizachito 2004	Los edificios presentan desplome de más de 50 cm. La inclinación se presenta hacia la barda del plantel, cancha de basquetbol, punto de reunión en caso de sismos. Se tendría qué tratarse Jurídicamente, es propiedad privada.




REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL IZTACALCO




Los sanitarios en general requieren mantenimiento, reparación de fugas y de falsos plafones modulares, reparación de muros, limpieza profunda de pisos, sustitución de muebles sanitarios, cambio de




REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL IZTACALCO



Filtraciones en varios locales localizados en edificio "A" Azoteas Verdes




Filtraciones en Domos de policarbonato celular, vestíbulos de edificio "A" Secciones A y B



Filtraciones en sanitarios, edificio "B" la techumbre es de Losa Maciza de concreto armado

Filtraciones en edificio "D" la techumbre es de panel Multytecho, impermeabilizaron, checar mantenimiento







REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL IZTACALCO



Herrería en general en mal estado requiere pintura



Piso estrado de madera, desmantelar, pulir granito






El CANALON de aguas pluviales del Auditorio presenta problemas de fijación y de sellado, lo que ocasiona filtraciones al interior del Auditorio

Filtraciones entre edificio "B" y muro de colindancia del Unidad Habitacional Huizachito, falta Flashing

En comedor, falta extractor y la tubería extractora está incompleta



REPORTE FOTOGRÁFICO COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE



Existe un problema que no se ha resuelto, resulta que la barda perimetral de colindancia que divide a la Preparatoria de la Unidad Habitacional Huizachito, se deterioro por humedad causada por drenaje colapsado dentro de la Unidad en comento.

Autoridades del IEMS derribaron la barda deteriorada y gestionaron la construcción de una nueva,

Pero no se soluciono el problema de raíz, no repararon el drenaje de la Unidad y a la fecha los edificios de la Unidad presentan desplomes de más de 60 cm. Y la inclinación tiene dirección hacia el punto de reunión del plantel

Por lo antes mencionado y para evitar accidentes, solicitamos intervenga la Dirección Jurídica del IEMS, ya que la unidad es privada y dan acceso para revisar y verificar el problema.

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

“Por educación y trabajo dignos”



No. Oficio, SUTIEMS2527/CMSH/07/2025

México, Ciudad de México a 04 de noviembre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL TEATRO DEL PUEBLO

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 11: 00 horas del día 04 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior Plantel “Teatro del Pueblo” BAU, situado en República de Venezuela, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06020, CDMX. Se reúnen la Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del SUTIEMS, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.


Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Solo se cuenta con sistema semiescolarizado.		Es indispensable que se realicen los trámites necesarios para incluir la modalidad escolarizada.
Las aulas de aprendizaje son muy pequeñas, para un promedio de 20 alumnos y no tienen ventilación cruzada.	Solo hay ocho aulas.	Se propone gestionar otro espacio apropiado para poder realizar actividades educativas, en condiciones favorables, tanto para alumnos, docentes y personal administrativo.



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Necesitan un laboratorio de ciencias.		No es posible acondicionar algún espacio ya que no hay más espacios disponibles.
Los sanitarios tienen problemas con el drenaje.	Sanitarios para mujeres y hombres.	El IEMS no puede realizar el mantenimiento ya que SECTEI coordina estos trabajos.
Requieren mobiliario para albergar archivo y documentación en general.	Área administrativa.	Solicitar adquisición de mobiliario como libreros y anaqueles, según levantamiento de necesidades.
No tienen aula de música, aula de artes plásticas, área deportiva, biblioteca, aula de cómputo y mucho menos área deportiva.		Se tiene que gestionar la adquisición de un terreno propio para construir un plantel, un espacio propio con espacios dignos para facilitar actividades para todos los usuarios, alumnos, docentes y trabajadores administrativos.
En relación a servicios como limpieza, vigilancia, recarga de extintores y mantenimiento.		Se requiere aumentar el personal de vigilancia y limpieza, así como la recarga actualizada de los extintores que son propiedad de SECTEI.
Salida de evacuación.		Solo hay una salida de emergencia ya que el acceso está cerrado por invasión del comercio informal, no hay un punto de reunión en caso de desalojo.



REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL TEATRO DEL PUEBLO



Aulas muy pequeñas, máximo 20 alumnos, carecen de ventilación cruzada.



Baños requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo, principalmente en drenaje.

REPORTE FOTOGRÁFICO




COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL TEATRO DEL PUEBLO



Faltan anaqueles para archivo.



Falta mobiliario para documentos administrativos.



Instalaciones prestadas por SECTEI.

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

"Por educación y trabajo dignos"



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/05/2025

México, Ciudad de México a 23 de octubre de 2025.

MINUTA
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 11: 00 horas del día 23 de octubre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior **Plantel “Bernardino de Sahagún” Xochimilco**, sita en Carretera Nueva Xochimilco-Tulyehualco no. 9745. Pueblo Santiago Tulyehualco. Alcaldía Xochimilco. C.P. 16700. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel y la Comisión Mixta se Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:

Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
En el Auditorio se detectaron filtraciones.	Edificios “C”	La techumbre, el Mulytecho requiere mantenimiento correctivo y los muros tienen humedad
Las Azoteas Verdes requieren mantenimiento	Edificios “A”, “B”, “D” y “E”	El mantenimiento se podría incluir en el Contrato de Jardinería
El plantel sufre de una plaga de roedores	En todo el plantel	Revisar contrato de fumigación, para ver alcances y tomar decisiones
La herrería en general requiere mantenimiento.	Reja tubular perimetral, portón de accesos, estructura metálica de todos los edificios, barandales, puertas metálicas de equipos, escaleras y en tridilosas.	Cuantificar volúmenes de obra, para elementos que se pintan con pintura de esmalte, color verde olímpico (color, según muestra)





MINUTA DE TRABAJO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
La biblioteca tiene salida de emergencia inadecuada, poco funcional	Edificio "D"	La NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, denominada Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, establece en su numeral 7, e) Que las puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita abrir las desde el interior, mediante una operación simple de empuje. Además de ser inadecuada su ubicación.
El comedor no cuenta con campana, extractor y tubería de para extracción de humos	Edificio "A"	Solicitar al IEMS, fecha para su instalación, al parecer ya licitaron los materiales
Los sanitarios del área administrativa están fuera de servicio	Edificio "B"	Requiere limpieza profunda, mantenimiento correctivo a muebles sanitarios, aplicación de pintura y reparación o cambio si se requiere de extractor (el olor es muy molesto)



REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL XOCHIMILCO



Hay filtraciones en Multytecho y humedades en muros



Filtraciones en varios locales localizados en edificios "A", "B", "D" y "E" que tienen Azoteas Verdes

Filtraciones en edificio "D" la techumbre es de panel Multytecho, impermeabilizaron, checar mantenimiento, puerta de emergencia de biblioteca inadecuada ya que no permite el libre y rápido desplazamiento de la comunidad al punto de reunión en caso de un siniestro.

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

"Por educación y trabajo dignos"



No. Oficio. SUTIEMS2527/CMSH/09/2025

México, Ciudad de México a 06 de noviembre de 2025.

MINUTA

RECORRIDO EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO II

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

Siendo las 11: 00 horas del día 06 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior Plantel “Azcapotzalco II”, situado en Santa Lucia, Col. San Miguel Amantla, Alcaldía Azcapotzalco. C.P. 02750, CDMX. Se reúnen la **Subcomisión de Seguridad e Higiene del propio Plantel** y la **Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Sindicato**, con el propósito de realizar un recorrido al interior del plantel educativo para ubicar los posibles riesgos que pueda presentar el inmueble y sus instalaciones, para coadyuvar en la prevención y eliminación de posibles riesgos de trabajo.

Derivado del recorrido realizado presentamos las observaciones que a continuación se describen:


Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Se detectaron filtraciones, en caseta acondicionada para comedor.	Casetas habilitadas como comedores.	Aplicación de impermeabilizante especial para láminas. Requeren una barra de servicio y mueble para despensa. Necesita aplicación de pintura de esmalte, en muros y plafones, así como pintura epoxica en pisos interiores de concreto.



Observaciones detectadas	Ubicación	Acciones
Necesitan un laboratorio de ciencias permanente.	Casetas acondicionadas para actividades de laboratorio, utilizan un laboratorio móvil.	Remodelación de espacio para acondicionar tarjas, instalaciones para equipos de prácticas de laboratorio, área de guardado para sustancias, materiales y equipos propios de laboratorio.
El local de la Psicóloga requiere algunas mejoras.	Casetas prefabricadas habilitadas como área administrativa.	Falta puerta de acceso al consultorio de la Psicóloga. Requiere ajuste de muro divisorio de Tablaroca, tapar hueco entre muro y plafón, para evitar la propagación de ruidos.
No tienen caseta de vigilancia. Se requiere este local para el registro y control de entradas y salidas, tanto de usuarios como de vehículos.	En acceso único, vehicular y peatonal.	Se realizará la compra de materiales necesarios para su construcción.
Necesitan aula de cómputo e internet completas.	Están en la caseta destinada para actividades administrativas	Instalar red de internet, complementar instalación eléctrica, adquisición de equipos de cómputo.
No cuentan con aula de música.		
Carecen de biblioteca.		
El archivo requiere anaqueles.		
Una de las rejillas pluviales presenta malos olores.	Se localiza a 10 m del acceso principal.	Se sugiere colocar piso de plástico o PVC antiderrapante.
La cancha deportiva está incompleta		No tienen tableros de basquetbol y marcos para futbol.
Todos los locales son provisionales.		Son casetas prefabricadas.




REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS
PLANTEL AZCAPOTZALCO II



El comedor requiere barra de servicio y
área de despensa,

Necesitan Caseta de Vigilancia, en el
acceso principal.





Solo tienen un Laboratorio Móvil.

Requieren equipos e instalaciones para
aula de cómputo.



REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL AZCAPOTZALCO II



El consultorio de la psicóloga no tiene puerta y el muro no termina en la techumbre, tiene un hueco en la parte superior y se necesita cubrir el hueco para evitar la transmisión del ruido.




Carecen de Biblioteca.




Requieren acondicionar el archivo.




REPORTE FOTOGRÁFICO
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PLANTEL AZCAPOTZALCO II



Hay filtraciones en la techumbre del comedor,
requiere impermeabilización.



El área deportiva está incompleta.



Casetas prefabricadas de multipanel

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE SUTIEMS

“Por educación y trabajo dignos”