


OBREGON

MORA BERISTAIN



ESCUADRON 201


SOLDADO DESCONOCIDO

FUERZA MOTRIZ

BOLIVIA



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA



Central de Autobuses
Foraneos de Xalapa



PIANTA BAJA



Foraneos de Xalapa



Foraneos de Xalapa



Foraneos de Xalapa



Foraneos de Xalapa



Foraneos de Xalapa

ANDENES

ANDENES

ANDENES

ANDENES

VIGILANCIA
CONTROL Y
ALMACEN

TALLER
MENOR DE
REPARACIONES

LAVADO

TALLER DE
REPARACIONES
MAYORES

ALMACEN

ENCIERRO DE
AUTOBUSES

ESTACIONAMIENTO PUBLICO

ACCESO
PRINCIPAL
PUBLICO

ACCESO
PRINCIPAL
PERSONAL

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES


ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

ESTACIONAMIENTO
DE SERVIDORES

OBREGON

MORA BERISTAIN



ESCUADRON 201

SOLDADO DESCONOCIDO

FUERZA MOTRIZ

BOLIVIA

TALLER MENOR DE REPARACIONES

LAVADO

TALLER DE REPARACIONES MAYORES

ALMACEN

ENCIERRO DE AUTOBUSES

ANDENES

ANDENES

ANDENES

ANDENES

VIGILANCIA
CONTROL Y
ALMACEN

ACCESO PRINCIPAL PERSONAL

ESTACIONAMIENTO PUBLICO

ACCESO PRINCIPAL PUBLICO



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA



Central de Autobuses
Foraneos de Jalapa



PLANTA DE ACCESO



PLANTA DE ACCESO



A3



PLANTA DE ACCESO



PLANTA DE ACCESO



PLANTA DE ACCESO

