NOTA INFORMATIVA

FO-RCAL-024

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026

Estimado Socios Comerciales

A quien corresponda:

Le informamos que debido a una falla técnica en el equipo donde se procesa la prueba **Plomo** con **Código 4814**, se tendrá retraso en el reporte de resultados de las muestras recibidas a partir del 21 de octubre.

Nos encontramos en espera de una respuesta por parte de ingeniería para solucionar el problema y restablecer el servicio lo antes posible. Se estima que la liberación de resultados se realice a más tardar el día 27 de octubre a partir de las 16:00 hrs.

Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto pudiera ocasionar. Para cualquier duda o información adicional, quedamos a su disposición.

En Grupo MICROTEC, reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua y con la entrega de resultados confiables y de calidad, para que usted siga depositando en nosotros su confianza y preferencia.

"Por la Salud del Paciente"

ATENTAMENTE

Gerencia Técnica

QBP. Viviana Valle
Gerente técnico nacional
Grupo MICROTEC