

Déposer

- Pour retourner des poutres seules ou en paquet.
- Sans fracas · Sans rien endommager.



Laisser Basculer

- Simple à utiliser · Rapide · Sécuritaire
- Déposez, laissez basculer et reprenez la charge.



Ramasser

- Technologie entièrement autonome
- Sans branchement · Sans assistance.
- Unités indépendantes fonctionnant simultanément.

WIL-BE

Les Équipements Wil-Be

Conception et fabrication sur mesure depuis 1969.

POURQUOI WIL-BE?

- Un savoir-faire **depuis 1969**
- Conception et fabrication sur mesure
- Expertise en acier et en machinage conventionnel
- Solutions adaptées à vos contraintes

Depuis 1969, Les Équipements Wil-Be conçoivent et fabriquent des équipements spécialisés pour les secteurs industriel, manufacturier et agricole.

Coordonnées

Les Équipements Wil-Be inc.
440, chemin Ville-Marie
Lévis (Pintendre), Québec G6C 1B5

418-833-2821
418-952-3142
www.wil-be.com
bastienbernier@wil-be.com





UNE MANUTENTION REPENSÉE

BASCULEUR AUTONOME

POUR POUTRES D'ACIER

Basculez vos poutres lourdes en toute sécurité, sans énergie externe et sans aucun choc pour la structure.

100 % Autonome
Sans énergie externe

Amorti contrôlé
Sans choc ni fracas

Sécurité totale
Opérateur à distance

WIL-BE
Les Équipements Wil-Be

Conception et fabrication sur mesure depuis 1969.


SÉCURITÉ • PRODUCTIVITÉ • ROBUSTESSE




BASCULEUR AUTONOME POUR POUTRES D'ACIER

Capacité totale de la paire :
40 000 lb (18 140 kg)
Autres capacités et configurations sur mesure


WiL-BE
Les Équipements Wil-Be




1 : Mettre les basculeurs en **parallèle.** Les basculeurs sont prêts à recevoir les poutres pour être basculées.




2 : Les poutres arrivent par un chariot élévateur ou un pont roulant.




3 : Lorsque la charge y est déposée, les basculeurs fonctionnent avec un **contrôle automatique** de r**etenue de descente.**



4 : La charge **se stabilise** à la base en douceur, **sans choc ni fracas.**



5 : Dès le retrait de la charge, les basculeurs **remontent automatiquement** en position initiale.



6 : Réarmement terminé : le système est prêt pour la charge suivante.