




FEERIE TRANSPARENT





FEERIE TRANSPARENT



ILLUSION Aluminium; FEERIE Transparent



ILLUSION Silver + Gold (2:1); FEERIE Transparent



ILLUSION FANTASY Graphite; FEERIE Transparent

FEERIE TRANSPARENT



ILLUSION Silver + DT No. 102 - 6 cc; FEERIE Transparent



ILLUSION Silver + DT No. 104 - 5 cc; FEERIE Transparent



ILLUSION Silver + DT No. 122 - 6 cc; FEERIE Transparent



ILLUSION FANTASY Graphite + Red (2:1); FEERIE Transparent

FEERIE TRANSPARENT



DP + DT No. 111 - 6 cc + No. 101 - 10 cc; FEERIE Transparent



DP + DT No. 109 - 10 cc + No. 104 - 20 cc; FEERIE Transparent



ILLUSION FANTASY Graphite + Gold + Aluminium (2:1:1); FEERIE Transparent



DP + DT No. 102 - 8 cc + No. 105 - 8 cc; FEERIE Transparent

FEERIE TRANSPARENT



DP + DT No. 109 - 8 cc; FEERIE Transparent



DP + TT No. 502 - 10 cc + No. 503 - 10 cc; FEERIE Transparent



DP + DT No. 120 - 20 cc + No. 111 - 6 cc; FEERIE Transparent



DP + DT No. 146 - 8 cc; FEERIE Transparent

ILLUSION Silver + DT No. 115 - 10 cc + No. 101 - 4 cc; FEERIE Transparent

UKR На підготовлену поверхню, попередньо оброблену грунтом Д 11 (ТМ «Ельф»), нанести закольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Кольорування може бути виконано як за мапою кольорів вручну універсальними барвниками, так і за допомогою комп'ютерної системи кольорування. У разі нанесення бази TRANSPARENT здійснюємо нанесення декоративної основи згідно з технологічною картою обраного продукту. Дочекається повного висихання. Перед нанесенням FEERIE ретельно перемішати матеріал обраної бази.

ВАЖЛИВО: не рекомендується використовувати міксер для перемішування, щоб не пошкодити скляні кристали.

Нанести суміш плоским широким пензлем довільними рухами, розподіляючи кристали рівномірно поверхню (мал. 2). Через 5-10 хв. сухим пензлем групуємо кристали на поверхні для отримання бажаного ефекту (мал. 3). Додатково обробивши поверхню пластиковою малкою, трохи притискаючи кристали і розподіляючи їх по поверхні, можна отримати інші цікаві дизайнерські рішення. Для отримання додаткового декоративного ефекту допускається кольорування самої бази FEERIE, а також змішування баз між собою.

RUS На подготовленную поверхность, предварительно обработанную грунтом Д 11 (ТМ «Эльф»), нанести заколерованный в необходимый цвет DECOR PRIMER (рис. 1). Колеровка может производиться как по карте цветов вручную универсальными красителями, так и при помощи компьютерной системы колеровки. В случае нанесения базы TRANSPARENT производим нанесение декоративной основы согласно технологической карте выбранного продукта. Дождаться полного высыхания. Перед нанесением FEERIE тщательно перемешать материал выбранной базы.

ВАЖНО: не рекомендуется использовать миксер для перемешивания, чтобы не повредить стеклянные кристаллы.

Нанести состав плоской широкой кистью произвольными движениями, распределяя кристаллы равномерно по поверхности (рис. 2). Через 5-10 мин. сухой кистью группируем кристаллы на поверхности для получения желаемого эффекта (рис. 3). Дополнительно обработав поверхность пластиковой малкой, немного прижимая кристаллы и распределяя их по поверхности, можно получить другие интересные дизайнерские решения. Для получения дополнительного декоративного эффекта допускается колеровка самой базы FEERIE, а также смешивание баз между собой.

ENG Apply tinted DECOR PRIMER on the surface that was previously treated with D 11 ELF™ primer (fig. 1). Tinting can be done using universal dyes manually by color chart or using a computer tinting system. Wait until it's completely dry. Or apply the decorative base coat according to the application technology of the selected product when applying FEERIE TRANSPARENT base. The material should be stirred thoroughly.

IMPORTANT: do not use an electric mixer for stirring so as not to shatter the structure of the material.

Apply the product using a flat wide brush by making random movements and spreading it evenly over the surface (fig. 2). Group the crystals on the surface using a dry brush, thus obtaining the desired decorative effect (fig. 3). It is possible to get other interesting design solutions by processing the surface with plastic bevel, slightly pressing the crystals and spreading them over the surface additionally. You can tint FEERIE base as well as mix FEERIE bases of different colors together for additional decorative effects.



Відео-урок по нанесенню
/ Видео-урок по нанесению
/ Application Video Tutorial



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Витрата:

базове покриття
FEERIE TRANSPARENT - 5-6 м²/кг

Застосування:

інтер'єри

Склад:

мінеральні мікросфери,
синтетичні сополімери

Розчинник:

вода
Питома вага:
1,3 кг/л при t°=20°C

Розведення:

водою до 10%

Фасовка:

1 кг, 5 кг

Зберігання:

18 місяців при t° від 5°C до 30°C

Расход:

базовое покрытие
FEERIE TRANSPARENT - 5-6 м²/кг

Применение:

интерьеры

Состав:

минеральные микросферы,
синтетические сополимеры

Растворитель:

вода
Удельный вес:
1,3 кг/л при t°=20°C

Разведение:

водой до 10%

Фасовка:

1 кг, 5 кг

Хранение:

18 месяцев при t° от 5°C до 30°C

Consumption:

basecoat
FEERIE TRANSPARENT - 5-6 м²/kg

Application:

interiors

Composition:

mineral microspheres,
synthetic copolymers

Medium:

water
Specific gravity:
1.3 kg/l at t°=20°C

Dilution:

water up to 10%

Packing:

1 kg, 5 kg

Storage:

18 months at t° from 5°C to 30°C

Система кольорування в буклеті вказана з використанням універсальних барвників DecoToner (DT) та Toscana Toner (TT) із розрахунку зазначеної кількості куб. см (cc) на 1 кг матеріалу. Залежно від умов і техніки нанесення можливе відхилення колірного відтінку і насиченості в межах 10%.

Система колеровки в буклете указана с использованием универсальных красителей DecoToner (DT) и Toscana Toner (TT) из расчета указанного количества куб. см (cc) на 1 кг материала. В зависимости от условий и техники нанесения возможно отклонение цветового оттенка и насыщенности в пределах 10%.

Tinting system shown in this booklet is made using universal colorants DecoToner (DT) and Toscana Toner (TT) by adding specified quantity of cu. centimeters (cc) per 1 kg of product. Depending on the conditions and technique of application there is a possible deviation of hue and saturation in the range of 10%.