FICHA TECNICA

CEMENTO PVC TODA PRESION FXN 401 TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN:

Solución de resina Cloruro de Polivinilo con disolventes apropiados, que al secar por evaporación de solventes realiza la fusión de las superficies y su unión permanente, dejando una sola pieza como resultado.

CARACTERÍSTICAS:

Cemento TODA PRESION FXN 401 de ALTA viscosidad color Transparente para toda clase de tubos y conexiones de PVC hasta 24" de diámetro, grado Industrial y alta presión. Para tuberías y accesorios de PVC para TODA PRESION de fraguado lento y menor tiempo de instalación. Por sus características es de bajo contenidos de solidos volátiles.

PRESENTACIONES:

- Lata 1/8" - 4 oz - 120 ml
- Lata 1/4" - 8 oz - 240 ml
- Galón 3.75 ml
- Lata 1/2" - 16 oz - 475 ml
- Lata 1lt - 32 oz - 947 ml

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Contenido Sólidos %:	Aspecto de la Película:	Viscosidad:	Disolución:
Liquido transparente	≥ 24%	Homogénea no debe contener grumos, floculos ni partículas no disueltas	≥ 3000 cps	Producto fluido sin gelación.

USOS: TODA PRESION FXN 401 puede utilizarse en toda clase de cedulas, en sistemas de agua fría y en tuberías hasta 24" para uso industrial, riego, sistemas industriales, alta presión y sistemas de deshechos.

PRECAUCIONES:

Debido a que los solventes usados en la fabricación del cemento FXN 401 son flamables y tóxicos, deben tomarse las siguientes precauciones para su uso.

- El cemento para TODA PRESION FXN 401 no debe tener contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes, aplicador o brocha.
- El lugar de trabajo debe estar ventilado.
- Cuando se trabaje con cemento TODA PRESION FXN 401 cotidianamente o por tiempos prolongados, debe usarse una mascarilla apropiada para solventes orgánicos
- No se debe aplicar ni almacenar TODA PRESION FXN cerca de fuentes de calor.

MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO:

- Tubos de Cualquier clase cedula 40 Y 80 hasta 24"
- Conexiones para cementar
- Cemento FXN 401
- Brocha de cerda natural o aplicador
- Caja de Angulo o guía de corte adecuada;
- Cortador de tubo o segueta de diente fino
- Trapos de material que no deje residuos sobre el tubo
- Lija de grano fino (opcional)

ALMACENAJE: Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares Bien ventilados a temperaturas de 0° - 35° C.