Advance®

Alquídico al agua para interiores/exteriores
semibrillante W793

Descripción general

Un esmalte alquídico a base de agua de primera calidad que ofrece las características de flujo y nivelación deseadas de la pintura alquídica convencional. Proporciona un acabado satinado resistente que soporta lavados repetidos. Es fácil de aplicar, resiste salpicaduras y se limpia con agua y jabón.

- Excelentes propiedades de flujo y nivelación.
- Tiempo de apertura extendido
- Amarillamiento mínimo
- Fácil aplicación
- Resistente al bloqueo
- Fácil de limpiar

Uso

Ideal para molduras, puertas, paredes, techos y muebles imprimados o previamente pintados. Recomendado para usar sobre madera, yeso, paneles de yeso, metal y mampostería en interiores debidamente imprimados. Uso exterior sobre sustratos de metal, mampostería y molduras de madera estables debidamente imprimadas, como arce, cedro y secuoya.

Colores	Blanco (01), Negro (80)
Bases	1X, 2X, 3X y 4X
Sistema de colorantes	Gennex®

Datos técnicos

Vehículo		Alquídico a base de agua
Pigmento		Dióxido de titanio
Sólidos volumétricos		35 ± 2%
Dosis por galón		400 – 500 pies cuadrados
Espesor de película recomendado	Húmedo:	3,2 – 4,0 mils
	Seco:	1,1 – 1,4 mils

Dependiendo de la textura de la superficie y la porosidad. Asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto garantizará la uniformidad del color y minimizará el descarte del exceso de pintura.

Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50 % de humedad relativa	Para tocar:	1 – 2 horas
	Para repintar:	4 horas

La dureza y la adhesión totales se desarrollan con el tiempo. No exponga a una abrasión intensa ni vuelva a poner en servicio los estantes o tableros de mesa durante al menos 5 a 7 días para evitar dañar el acabado. La humedad alta o las temperaturas más frías prolongarán los tiempos de secado, repintado y curado.

Temperatura de la superficie durante la aplicación	Mínimo:	50 °F
	Máx.:	90 °F
Viscosidad		96 ± 4 KU
Punto de inflamabilidad		Ninguno
Brillo		50 – 60 a 60°

El brillo final se alcanzará en 1 o 2 semanas.

Limpieza		Agua
Disolvente		Agua
Peso por galón		10,6 libras.
Temperatura de almacenamiento	Mínimo:	40 °F
	Máx.:	90 °F
COV		< 50 g/L

Sistemas de imprimación

Las superficies nuevas deben imprimarse por completo, y las superficies previamente pintadas pueden imprimarse o imprimarse por zonas según sea necesario. Para obtener los mejores resultados de cubrición, tiña la imprimación con el tono aproximado de la capa de acabado, especialmente cuando se desee un cambio de color significativo.

Nota especial: Ciertos colores personalizados requieren una base de color profundo teñida según una fórmula de prescripción especial para lograr el color deseado. Consulte a su distribuidor.

Madera y productos de madera de ingeniería:
Imprimador multiusos de alta cobertura Fresh Start® (046) o Imprimador/sellador Fresh Start® (032)

Maderas con tendencia a la decoloración (secoya, cedro, etc.):
Interior:
Imprimador y sellador Fresh Start® (032) o Imprimador multiusos de alta cobertura Fresh Start® (046)
Exterior: Imprimador para terrazas y revestimientos exteriores Fresh Start® (094)

Gabinetes:
Todas las superficies deben lijarse (con grano 220 o más grueso) antes de aplicar la imprimación; un lijado suave entre capas permite obtener un acabado más suave; se debe limpiar todo el polvo.

MDF, lámina termosellada, laminado (fórmica):
imprimación multiusos Fresh Start® de alta cobertura (046)

Retirar la chapa de plástico
lijándola y luego aplicar la imprimación multiusos de alta cobertura Fresh Start® (046)

Paneles de yeso: Imprimación para paneles de yeso (380)

Yeso (curado): Imprimación para paneles de yeso (380) o Imprimación multiusos (067)

Mampostería rugosa o picada: Relleno de bloques de gran espesor Ultra Spec® para mampostería interior/exterior (571)

Hormigón liso vertido o prefabricado:
Sellador de mampostería Ultra Spec® (608)

Metales ferrosos (acero y hierro):
Imprimación acrílica para metales de alto rendimiento (HP1100) o imprimación alquídica para metales de alto rendimiento (HP1320)

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):
Todas las superficies metálicas nuevas deben limpiarse completamente con emulsionante de aceite y grasa (HP6000) para eliminar los contaminantes. Las superficies metálicas no ferrosas nuevas y brillantes que estarán sujetas a abrasión deben ser opacadas con papel de lija muy fino o una almohadilla de lana de acero sintética para promover la adhesión. Imprimación acrílica para metal de alto rendimiento (HP1100)

Repintar, todos los sustratos:
Imprima las áreas desnudas con la imprimación recomendada anteriormente para el sustrato.

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Limitaciones

- Dependiendo del clima y las condiciones de secado, podría tomar hasta 30 días para alcanzar la dureza óptima y el brillo final.
- No se recomienda su uso en exteriores sobre pino.
- Lije los alquídicos brillantes antes de aplicar Advance

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor independiente autorizado local de Benjamin Moore.

llame al 1-866-708-9180
visita www.benjaminmoore.com

Preparación de la superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, grasa, aceite, jabón, cera, pintura descascarada, materiales solubles en agua y moho. Elimine la pintura desconchada o descascarillada y lije estas zonas para alisar los bordes con las superficies adyacentes. Las zonas brillantes deben opacarse. Las superficies de yeso deben estar libres de polvo de lijado.

Las superficies nuevas de yeso o mampostería deben dejarse curar (30 días) antes de aplicar la capa base. El yeso curado debe ser duro, tener un ligero brillo y un pH máximo de 10; un yeso blando, poroso o polvoriento indica un curado inadecuado. Nunca lije una superficie de yeso; corte cualquier saliente y aplique una capa de imprimación al yeso antes y después de aplicar el compuesto de parcheo. El hormigón vertido o prefabricado con una superficie muy lisa debe ser grabado o raspado para promover la adhesión después de eliminar todos los agentes desmoldantes y compuestos de curado. Retire cualquier polvo o partícula suelta antes de aplicar la imprimación.

Sustratos difíciles: Benjamin Moore ofrece una variedad de imprimaciones especiales para usar sobre sustratos difíciles, como yeso, maderas con sangrado, manchas de grasa, marcas de crayón, superficies duras y brillantes, metal galvanizado u otros sustratos donde la adhesión de la pintura o la supresión de manchas es un problema particular. Su distribuidor o representante arquitectónico de Benjamin Moore® puede recomendarle la cartilla de resolución de problemas adecuada a sus necesidades especiales.

Nota: Aunque Advance amarillea menos que los alquídicos convencionales, puede producirse una ligera coloración amarillenta. Este efecto se acelera en zonas oscuras o mal ventiladas y es más visible en colores claros.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse y proteger a su familia contactándose con la Línea Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o ingresando a www.epa.gov/lead.

Aplicación

Remueva bien antes y durante su uso. Aplicar 1 – 2 capas. Para obtener los mejores resultados, utilice una brocha de nylon/poliéster Benjamin Moore®, un rodillo Benjamin Moore® o un producto similar. Aplique pintura generosamente desde el área sin pintar al área húmeda. Evite las marcas de solapamiento manteniendo un borde húmedo.

Brocha: Nylon / poliéster
Rodillo: Calidad profesional/de alta capacidad
Pulverización, sin aire:
Presión / 1500 – 2500 PSI
Punta / 0,011 – 0,015
Pulverización, HVLP:
Presión / 20 PSI
Punta / 1,8

Aclarado/Limpieza

No es necesario diluir, pero si es necesario para obtener las propiedades de aplicación deseadas, se puede agregar una pequeña cantidad de agua limpia (máximo de 8 onzas líquidas por galón de pintura). Nunca agregue otras pinturas o disolventes.

Limpieza: Lave los pinceles, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de su uso. El equipo de pulverización debe enjuagarse por última vez con alcoholes minerales para evitar la oxidación.

USAR COMPLETAMENTE O DESECHAR DE FORMA ADECUADA. Los envases secos y vacíos se pueden reciclar en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos de eliminación locales varían; consulte con su departamento de saneamiento o la agencia ambiental designada por su estado sobre las opciones de eliminación.

Información sobre salud y seguridad ambiental

Utilizar únicamente con ventilación adecuada. No inhale la niebla del aerosol ni el polvo del lijado. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y a la niebla del aerosol usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado y la limpieza. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Cerrar el envase después de cada uso. Lávese bien después de manipularlo.

ADVERTENCIA Cáncer y daño reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Si tiene dificultad para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorber con material inerte y desechar como se especifica en “Limpieza”.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PROTEGER DE LA CONGELACIÓN

Consulte la Hoja de datos de seguridad para obtener información adicional sobre salud y seguridad.

Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 Teléfono: (201) 573-9600 www.benjaminmoore.com W793 SP 060425
Advance, Benjamin Moore, Fresh Start, Gennex, Ultra Spec y el símbolo del triángulo “M” son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2025 Benjamin Moore & Co. Todos los derechos reservados