DOGO TULS
La herramienta del especialista

FICHA TÉCNICA

PASTECAS CON GANCHO CD5032, CD5034, CD5038
PASTECAS CON GRILLETE CD5042, CD5044, CD5048









- **Gancho giratorio 360°**
- **Factor de seguridad 4:1**
- **Perno central con mecanismo de retención**
- **Certificado CE**

1) Gancho: Acero 35CrMo con tratamiento térmico
2) Placas: Acero Q345B
3) Buje: Bronce
4) Polea: Acero Q235
5) Perno: Acero al carbón #456
6) Grasera

Clave	Capacidad *Modo de carga MÓVIL	Capacidad *Modo de carga FIJO	ø Polea	Peso	Para cable de acero	Medidas (mm) A	Medidas (mm) B	Medidas (mm) C
CD5032	2 T	1 T	3"	2,3kg	1/4" - 3/8" (6mm - 10mm)	76	54	250
CD5034	4 T	2 T	4-1/2"	6,3kg	3/8" - 1/2" (10mm - 13mm)	108	71	355
CD5038	8 T	4 T	6"	13,4kg	5/8" - 3/4" (16mm - 19mm)	104	90	488
CD5042	2 T	1 T	3"	2,3kg	1/4" - 3/8" (6mm - 10mm)	76	54	237
CD5044	4 T	2 T	4-1/2"	6,3kg	3/8" - 1/2" (10mm - 13mm)	116	71	355
CD5048	8 T	4 T	6"	13,4kg	5/8" - 3/4" (16mm - 19mm)	155	90	495

ADVERTENCIA

1.-Lea este manual para más información, detalles de mantenimiento y garantía.
2.-Asegure su carga correctamente ya que si ésta se resbala o se cae puede ocasionar lesiones físicas graves incluso la muerte.
3.-Manténgase alerta cuando la carga esté en movimiento, sobretodo cargas aéreas.
4.-Siempre mantenga las manos y el cuerpo alejados de las poleas y partes giratorias, así como de los puntos de contacto del cable con la pasteca o la carga.
5.-Siempre revise que su pasteca esté en buen estado antes de usarla.
6.-Su uso requiere capacitación previa.
7.-Nunca modifique su pasteca, en caso de requerir algún repuesto póngase en contacto con **DOGOTULS®.**
8.-No se utilice para elevar personas.

CE

Certificado disponible para descargar en nuestro sitio web www.dogotuls.com

EJEMPLO DE MODO DE CARGA*

MÓVIL
La pasteca se mueve junto a la carga y el peso de la misma se distribuye en ambos extremos dando la capacidad total.



FIJO
La pasteca se fija a un punto de anclaje. La capacidad se reduce a la mitad ya que el peso de la carga se soporta de un solo extremo.