

PROCÉDURE D'UTILISATION DU DATI (Dispositif d'Alerte pour Travailleur Isolé), Modèle LAXSON R

1. Pour mettre en fonction

Retirez de la charge et appuyez sur le bouton de côté jusqu'à ce qu'il vibre. La lumière bleue va clignoter.



2. Les Indicateurs lumineux du DATI

Lumière bleue clignote = DATI en fonction

Lumière verte clignote = DATI est détecté par les satellites à l'extérieur

Lumière Rouge clignote et vibration =
Alerte SOS ou Chute a été déclenchée
Aucune lumière = Le DATI est éteint

Pour éteindre la DATI, appuyer sur le bouton de côté jusqu'à ce qu'il vibre. La lumière bleue ou verte va s'éteindre.

3. Le port du DATI



Au poignet



Avec clip



Avec brassard velcro

4. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton du côté droit 3 fois

. Lumière rouge et une vibration se produira et une alerte sera envoyée au répondant.

Si fausse alerte, appuyez de nouveau sur le bouton 2 fois pour annuler.



5. Lors d'une détection de chute

L'écran autour du R devient rouge (comme pour le SOS). et l'alerte sera envoyée au répondant. Si c'est une fausse alerte, le porteur doit appuyer 2 x sur le côté pour annuler.



6. Chargement IMPORTANT

À la fin du quart de travail ou de la ronde:

. Remettre en chargement avec le câble, sur la borne sur le côté du dispositif (coté magnétique). Lorsque le DATI sera sur la charge il s'éteindra et la lumière bleue va s'éteindre également.

