

1



Flicken auf gewünschter Stelle platzieren

2



Flicken 1 Minute lang gleichmäßig überbügeln

3



24 Stunden abkühlen lassen

4



Geschafft! Ihr Kleidungsstück ist fertig