


~~- manque facette arrière avant droite et gauche~~
~~- dernière ouverture de la vitre du Moteur toujours allumé.~~
~~- contrôle ventilation qui ne fonctionne pas à tout les vitesses.~~
~~- alignement~~

- ~~- Spare à refixer.~~
- ~~- Jet de lave vitre à ajusté côté dr + de bague à gauche.~~
- ~~- Manque clip pour baguette à capot~~
- ~~- Tie rod intérieur droit lousse.~~
- ~~- amortisseur de coffre qui ne tient pas.~~
- ~~- légère vibration au niveau des feux avant.~~
- ~~- Pneu usure bonne mais semble avoir roulé mol amrière~~

Signature du technicien:



Date: 28/05/21