



Anleitung Zapfanlagen

Co2 / Kompressor



Zapfanleitung Co2

Durchlaufkühler mit CO₂-Flasche

1. Aufbau der Anlage → Bild

- Durchlaufkühler auf eine ebene Fläche stellen.
- An Strom anschliessen (beginnt zu kühlen)
- Bierfass neben den Kühler stellen.
- Korbfitting (Bajonett- Verschluss) im Keg (Bierfass) eindrehen. Festen Sitz kontrollieren.

2. CO₂-Flasche öffnen

- Hauptventil der CO₂-Flasche langsam öffnen.
- Info: Falls es schäumt: Arbeitsdruck einstellen: Lagerbier 1,0–1,5 bar, Weizenbier 2,0–2,5 bar.
- Kleiner schwarzer Hebel öffnen (Druckzufuhr Keg)
- Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

3. Bier zapfen


- Klapphebel am Bierfass nach unten drücken (Klicken/ Einrasten spürbar)
- Zu Beginn Zapfhahn immer vollständig öffnen.
 - Kleiner seitlicher Hebel ist für Menge
 - Grosser Hebel ist für Öffnen/ Zapfen
- Wasser ausspülen
- Die ersten 1–2 Gläser können etwas schäumen.
- Anschließend läuft das Bier klar und kühl.
- Mit kleinem Hebel die Menge regulieren

4. Nach dem Ausschank

- CO₂-Flasche schließen.
- Restdruck durch kurzes Öffnen des Zapfhahns abbauen.
- Kühler ausschalten.
- Tropfschale auswaschen

Tipps für perfektes Bier

- Fass möglichst kühl lagern (6–10 °C).
- Zapfhahn immer ganz öffnen.
- Gläser sauber und fettfrei halten.
- Bierglas schräg halten und zum Schluss aufrichten.
- Bei starkem Schäumen Kühler länger vorkühlen lassen.



Zapfanleitung Kompressor

Durchlaufkühler mit Luftkompressor (ohne CO₂)

1. Aufbau der Anlage → Bild

- Durchlaufkühler auf eine ebene Fläche stellen.
- An Strom anschliessen (beginnt zu kühlen)
- Bierfass neben den Kühler stellen.
- Korbfitting (Bajonett- Verschluss) im Keg (Bierfass) eindrehen. Festen Sitz kontrollieren.

2. Bier zapfen

- Klapphebel am Bierfass nach unten drücken (Klicken/ Einrasten spürbar)
- Zu Beginn Zapfhahn immer vollständig öffnen.
 - Kleiner seitlicher Hebel ist für Menge
 - Grosser Hebel ist für Öffnen/ Zapfen
- Wasser ausspülen
- Die ersten 1–2 Gläser können etwas schäumen.
- Anschließend läuft das Bier klar und kühl.
- Mit kleinem Hebel die Menge regulieren

3. Nach dem Ausschank

- CO₂-Flasche schließen.
- Restdruck durch kurzes Öffnen des Zapfhahns abbauen.
- Kühler ausschalten.
- Tropfschale auswaschen

Tipps für perfektes Bier

- Fass möglichst kühl lagern (6–10 °C).
- Zapfhahn immer ganz öffnen.
- Gläser sauber und fettfrei halten.
- Bierglas schräg halten und zum Schluss aufrichten.
- Bei starkem Schäumen Kühler länger vorkühlen lassen, Fässer kühlen.

