

NOTA INFORMATIVA

NOT-INF-GT-31

Ciudad de México, a 19 de junio de 2026

Retraso de resultados

Ac. Anti-Cardiolipinas IgG | Cod. 1438

Perfil Anticuerpos Anti-cardiolipinas | Cod.2371

Estimados socios comerciales:

Por medio de la presente les informamos que el equipo utilizado para el procesamiento de la prueba Ac. Anti-Cardiolipinas IgG presentó recientemente una falla mecánica; esta situación ocasionó un retraso en el procesamiento de las muestras previamente recibidas; sin embargo, nos complace informarles que ingeniería ya se encuentra revisando el analizador y se liberarán los resultados paulatinamente.

Es importante considerar el tiempo de entrega de resultados estipulado en nuestro catálogo (24 horas) y un posible retraso de 1 día hábil.

A nombre de todo el personal de Grupo MICROTEC, agradecemos su comprensión ante este inconveniente y reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua y con la entrega de resultados confiables y de calidad, para que usted siga depositando en nosotros su confianza y preferencia.

“Por la Salud del Paciente”

ATENTAMENTE



Gerencia Técnica

Q.B.P. Viviana Valle
Gerente Técnico Nacional
Grupo MICROTEC