

Cómo descargar un post procesador

En este tutorial veremos el procedimiento para descargar un Post-procesador.

Paso 1

Ingrese a nuestro portal de ClasesCADCAM: <https://clasescadcam.com/>

Paso 2

En la parte inferior de la página busque la opción **POST PROCESADORES** o ingrese a este link: <https://clasescadcam.com/post-procesadores>

Paso 3

En la opción **Descarga de Post Procesadores**, encontrará una contraseña temporal para ingresar, cópiela y realice clic en el botón **Página de Post Procesadores**.

Descarga de Post Procesadores

En esta página podrá descargar el post procesador que necesita para su fresa, torno, plasma, láser, water jet o EDM.

La contraseña para poder ingresar es: KHD47N

PÁGINA DE POST PROCESADORES

Paso 4






Ingrese la contraseña que copió previamente y haga clic en el botón ENTER.

PostProcessors Protected Area

To view this restricted area, please enter the password you have been provided with.













Paso 5

Seleccione su tipo de máquina del listado que le aparece dando un clic sobre el nombre.

PostProcessors V30-V33 V4-V8			
	Lasero	12-22-2020 23:47	2 MB
	Lathe	12-22-2020 23:47	8.11 MB
	Mill-Router	12-22-2020 23:49	19.89 MB
	Plasma	12-22-2020 23:50	4.25 MB
	Waterjet	12-22-2020 23:50	2.52 MB
	Wire EDM	12-22-2020 23:51	4.4 MB

Paso 6

Seleccione el control de su máquina del listado que le aparece dando un clic sobre el nombre.

PostProcessors V30-V33 V4-V8 → Laser		
 ACS	12-22-2020 23:46	89 KB
 Amada	01-14-2021 17:57	89.67 KB
 Baileigh	12-22-2020 23:46	88.54 KB
 Bosch	12-22-2020 23:46	88.75 KB
 Cincinnati	12-22-2020 23:46	88.71 KB
 Fanuc	12-22-2020 23:46	534.42 KB
 Koike	12-22-2020 23:47	88.88 KB
 Lasag	12-22-2020 23:47	89.32 KB
 Mazak	12-22-2020 23:47	355.13 KB
 Mitsubishi	12-22-2020 23:47	267.5 KB
 Resonetics	12-22-2020 23:47	89.29 KB
 Techno	12-22-2020 23:47	89.43 KB


Paso 7

Seleccione la referencia de su control o una similar para realizar pruebas en su máquina.



Paso 8

Luego de dar clic en la referencia de su control, el navegador iniciará el proceso de descarga y le mostrará una ventana emergente preguntándole si desea guardar el archivo. Haga clic en el botón **Save File**.




Paso 9

Si le aparece esta ventana de advertencia de Windows, haga clic en “**Más información o More info**” y realice un clic en “**Ejecutar de todas formas o Run anyway**”.




Paso 10

En la ventana de instalación del post procesador, haga clic en el botón **I Agree**.




Paso 11

Seleccione la versión para la cual está descargando el post procesador y haga clic en el botón **Install**.




Paso 12

Cuando se complete la instalación, haga clic en el botón **Close**.




Paso 13

Abra BobCAD-CAM, haga clic derecho en el Menú **CAM Predeterminado** y clic en **Ajustes Actuales**.




Paso 14

En la ventana de **Ajustes Actuales**, haga clic en **Generar Código G** y en la opción **Definir Post Procesador** haga clic en el botón **Seleccionar**.



Paso 15

Seleccione el post procesador que descargó previamente y haga clic en el botón **Abrir**. Todos los postprocesadores se guardan en la siguiente dirección: C:\BobCAD-CAM Data\BobCAD-CAM V33\Posts.



Paso 16

Haga clic en el botón **OK** o **Aceptar**.

