



BENWOOD® STAYS CLEAR® POLIURETANO ACRÍLICO LISO SIN BRILLO N425

Características

- No se pone amarillo, como los barnices y poliuretanos a base de disolvente
- Se puede tinter a muchos tonos decorativos.
- Rápido secado y repintado
- Limpieza con agua y jabón.

Se recomienda para

- Aplicaciones comerciales o residenciales
- Aplicar en superficies nuevas o pintadas, tintadas o barnizadas de madera en interiores.

Descripción general

Un producto de primera calidad que combina los atributos de las resinas acrílicas y de poliuretano para producir un acabado claro liso sin brillo que se seca rápidamente. Para usar en superficies nuevas o pintadas, tintadas o barnizadas en interiores. Stays Clear® Poliuretano acrílico, liso sin brillo no se debe usar en pisos o superficies que estarán sujetos a mucha abrasión. Para lograr un acabado de claridad ideal cuando se aplica más de una capa, usar Stays Clear® Brillante en las capas iniciales.

Limitaciones

- No aplicar cuando las temperaturas del aire y la superficie estén por debajo de 50 °F (10 °C)
- Para usar en sustratos de madera o como una capa protectora para acabados falsos decorativos solamente.
- No se recomienda para usar en pisos.

Información sobre el producto

Colores — Estándar: Claro (00) (Se puede tinter con hasta 2.0 oz. líq. de colorantes Color Preview® o Gennex® de Benjamin Moore® por galón.)	Datos técnicos \diamond Liso sin brillo																		
— Base de tintura: No disponible	Tipo de vehículo Poliuretano acrílico																		
— Colores especiales: No disponible	Tipo de pigmento Ninguno																		
Certificaciones y cualificaciones: Cualifica para crédito LEED® v4 Cualifica para crédito CHPS por bajas emisiones (Collaborative for High Performance Schools) Certificación de emisiones CDPH v1 Clase A (0-25) sobre superficies no combustibles cuando se prueba de acuerdo con ASTM E-84	Volumen de sólidos 32.7%																		
Asistencia técnica: Disponible a través de su tienda local autorizada independiente de Benjamin Moore. Para hallar la ubicación de la tienda minorista más cercana a usted, llame al 1-866-708-9180 o visite www.benjaminmoore.com	Cobertura por galón al espesor de película recomendado 350 – 450 pies cuadrados																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGIÓN COV</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEDERAL</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>OTC</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>OTCII</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>CARB</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>CARB07</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>UTAH</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>AZMC</td> <td>SÍ</td> </tr> <tr> <td>SCAQMD</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	REGIÓN COV	CUMPLE	FEDERAL	SÍ	OTC	SÍ	OTCII	SÍ	CARB	SÍ	CARB07	SÍ	UTAH	SÍ	AZMC	SÍ	SCAQMD	NO	Espesor de película recomendado 4.0 mils — Húmeda 1.3 mils — Seca
REGIÓN COV	CUMPLE																		
FEDERAL	SÍ																		
OTC	SÍ																		
OTCII	SÍ																		
CARB	SÍ																		
CARB07	SÍ																		
UTAH	SÍ																		
AZMC	SÍ																		
SCAQMD	NO																		
	Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad adecuada de pintura para el trabajo. Esto asegura la uniformidad del color y minimiza el desecho del exceso de pintura.																		
	Tiempo de secado a 1 hora 77°F (25°C) a 50% HR — Al tacto — Repintado 2-3 horas																		
	Las superficies pintadas se pueden lavar después de dos semanas. La alta humedad y las bajas temperaturas producen mayores tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio. Dejar que la capa final se endurezca 24 horas antes de someterla al tráfico normal del suelo.																		
	Se seca por Evaporación, coalescencia																		
	Viscosidad 77 ± 3 KU																		
	Punto de inflamación Ninguno																		
	Brillo / acabado Liso sin brillo (max. 5 a 60°)																		
	Temperatura de la superficie 50 °F al momento de la aplicación — Mín. 90 °F — Máx.																		
	Diluir con Agua limpia																		
	Disolvente de limpieza Agua limpia																		
	Peso por galón 8.8 lbs																		
	Temperatura de almacenamiento 40 °F — Mín. 90 °F — Máx.																		
	Compuestos orgánicos volátiles (COV) 269 gramos / litro 2.25 lbs / galón																		

\diamond Valores reportados son para liso sin brillo.

Preparación de la superficie

Las superficies a las que se les va a aplicar acabado deben estar libres de cera, suciedad, grasa, polvo y otros contaminantes. Las superficies brillantes se deben deslustrar con lija o lana de acero sintético. **No usar lana de acero de fibras sueltas que pueden causar oxidación en la capa de acabado.**

Nota: La aplicación de este o cualquier acabado acrílico claro sobre revestimientos alquídicos frescos puede causar amarillento de la capa base.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o quita pintura vieja, es posible que se produzca polvo con plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN A ESTE AGENTE.** Usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con una aspiradora HEPA y con un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averiguar cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Abierta Nacional de Información sobre el Plomo, 1-800-424-LEAD, o visitar www.epa.gov/lead.

Sistemas de imprimador/acabado

Madera sin imprimir: La madera interior nueva debe ser lijada lisa. Utilizar papel lija fino siguiendo el grano de la madera para lograr un acabado suave. Stays Clear® se puede utilizar como sellador y acabado en madera sin imprimir. Dejar suficiente tiempo de secado antes de lijar ligeramente y aplicar capas superiores.

Sellador: 1 capa de Stays Clear® Poliuretano acrílico

Acabado: 1-2 o más capas de Stays Clear® Poliuretano acrílico

Acabados viejos: No aplicar sobre selladores que contengan siliconas, cera o estearato. Retirar los acabados viejos que se estén astillando, descascarillando o en mal estado. Retirar todos y cada uno de los acabados viejos que contengan cera o estearato. Otros acabados en buen estado deben lijarse ligeramente con papel de lija fino hasta que quede suave. Las superficies que requieran una restauración completa deben tener el acabado eliminado por lijado mecánico o con decapante de pintura y barniz, y luego tratado como superficie nueva.

Aplicación

Revolver completamente antes y ocasionalmente durante el uso para asegurar un brillo uniforme.

Brocha: Aplicar como se recibe en el recipiente con un cepillo sintético de buena calidad o almohadilla de pintura. Aplicar a lo largo del grano de la madera en capas finas, uniformes y uniformes. Mantener un borde húmedo durante la aplicación y evitar volver a trabajar en áreas parcialmente secas.

Rodillo: Las grandes superficies lisas se pueden recubrir con un rodillo de lana corta en capas finas, parejas y uniformes. Mantener un borde húmedo durante la aplicación y evitar volver a trabajar en áreas parcialmente secas.

Pulverizado, sin aire: presión de líquido —1,500 a 2,000 PSI;

Punta — orificio de .011 a .015

Permitir un mínimo de 2-3 horas de secado; luego lijar ligeramente, frotando en sentido del grano, antes de volver a repintar. Para un rendimiento óptimo se requiere un mínimo de dos capas para muebles o marcos.

Dilución/Limpieza

No diluir; la dilución reduce la capacidad de sellado de este producto. No añadir otras pinturas ni disolventes. Lavar las herramientas de pintura con agua jabonosa tibia inmediatamente después de su uso. El equipo de pulverización debe recibir un enjuague final con aguarrás para evitar la oxidación.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. **Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.**

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza”.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PROTEJA DE LA CONGELACIÓN**

**Vea más información de seguridad y de manejo en la
Ficha De Datos De Seguridad.**