



Reporte instalación del boom WA600 Komatsu.

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|
| Modelo | WA600 | Serie | | Horometro | | Eco | |
| Lugar | Torreón | Orden Trabajo | | Hr. Inicio | 10:00Am | Hr. Final | 22:00pm |
| Responsable | Servicemep | | | Fecha | Día | Mes | Año |
| | | | | | 15 | 11 | 2022 |

Descripción de trabajos: Reporte de instalación de boom en el equipo.



Inspecciones realizadas:

- 1.- Instalación de boom, bellcrank, link en el equipo.

1.- Instalación de boom en el equipo.

Procede instalar el boom en el equipo, bellcrank, link, cucharón, pines de cilindros levante y volteo.



Instalación de boom, bellcrank, link, cucharón.
Instalación de pines.