

## KULLANMA TALİMATI VE MAKİNEİN ÇALIŞTIRILMASI

Sıcak hava üreticisi içerisindeki rezistans sayesinde, ısıtıldığında deforme olmayacak, şekil ve özelliği bozulmayacak her şeyin kurutulmasında kullanılmak için tasarlanmış bir makinedir.

Makinenizin kurulumuna başlamadan önce, kullanıma uygun olarak aldığınız hortumları montaj ediniz. Hortumların toplam uzunluğu 10 mt'yi geçmemelidir. Örneğin 2 adet 3 mt veya 4 adet 2,5 mt olarak kullanmanız gerekmektedir.

**!!! Bacadan verilen hava serbestçe çıkmalıdır. Aksi takdirde ters bir sıcak hava dönüşü ve basıncı makineye zarar verebilir.**

**!!! Makinenin elektrik bağlantılarını yapmadan önce makinenin çalışacağı alanın kuru ve yağış alamayacağından emin olunuz.**

**!!! Makineyi kuru ortamlarda çalıştırınız. Aksi halde içerisine sızacak sıvı makineye ciddi hasarlar verebilir ve kaçak elektriğe neden olabilir.**

Makine çalışacağı alanda emiş yapacağı havanın soğuk ya da oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz. Daha sonra **topraklamasının yapıldığına emin olduğunuz.** Elektrik tesisatına cihazın kablolarını takınız ve makine üzerindeki şalteri 1 konumuna getirerek fan motorunun çalışmasını sağlayınız. Sıcak hava vermesini istediğiniz bacadan ait termostat düğmesini istemiş olduğunuz sıcaklık derecesine ayarlayınız. İstenilen sıcaklık elde edildiğinde termostat vasıtası ile ilgili bacadan ait rezistansın elektrik sarfiyatı duracaktır. Rezistans sıcaklığı ayarladığınız ısının altına düşmeye başladığında makine tekrar çalışmaya başlayacak ve istenilen sıcaklığa ulaştığında tekrar duracaktır.

### !!! DİKKAT BAŞLARKEN

- 1- Elektrik bağlantısı standartlara uygun olarak yetkili bir elektrikçi tarafından belirtilen devre şemasına göre yapılmalıdır.
- 2- Çalıştırmadan önce makine üzerindeki etiketleri mutlaka okuyunuz.
- 3- Arıza durumunda makinenin üst kabinini kesinlikle açmayınız, bu durumda makineyi çalıştırmayınız ve yetkili servise haber veriniz.

### !!! DİKKAT MAKİNEYİ KULLANIRKEN

- 1- Makine sıcaklık, toz veya koku üreten başka bir makine ile aynı ortamda kullanılmamalıdır. Aksi takdirde emilen koku ve tozlar kurutacağınız nesnelere, sıcaklık ise makineye zarar verebilir.
- 2- Sıcak hava üreticisinin hava emiş sıcaklığı maksimum 50° olmalıdır.
- 3- Makine şok ve titreşimden korunmalıdır.
- 4- Makineyi kuru ortamlarda kullanınız.

# Tek ve 3 Fazlı Prizlerde Kablo Renkleri

|                              | Single Phase                                                                                             | Three Phase                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase Conductor (Line)       | <br>Brown               | <br>Line 1 Brown<br><br>Line 2 Black<br><br>Line 3 Grey |
| Neutral Conductor            | <br>Blue             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protective Conductor (Earth) | <br>Green-and-Yellow |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Standartlara göre belirlenmiş kablo renkleri

BS 7671 ve IEC 60446 standartlarına göre belirlenen tek fazlı ve 3 fazlı kabloların renklerini görebilirsiniz. 3 fazlı kablolarda genellikle R fazı gri, S fazı siyah, T fazı kahverengi, nötr mavi, toprak da sarı ve yeşil renktedir. Tek fazlı kablolarda ise kahverengi (faz), mavi (nötr) ve sarı-yeşil (toprak) renktedir.