

MegaVar® Barniz de conversión con alto contenido de sólidos 1M.430X

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o quita pintura vieja, es posible que se produzca polvo con plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN A ESTE AGENTE.** Usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con una aspiradora HEPA y con un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averiguar cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Abierta Nacional de Información sobre el Plomo, 1-800-424-LEAD, o visitar www.epa.gov/lead.

Aplicación

TODO EL SISTEMA NO PUEDE EXCEDER LAS 5 MILS SECO. LOS PRODUCTOS LENMAR ESTÁN DISEÑADOS PARA USO EN INTERIORES, SOLO APLICADOS PULVERIZADOS.

La serie 1M.430X se usa idealmente como un autosellante, tres capas, acabado sobre madera nueva. Elegir el brillo deseado de la serie 1M.430X, **agitar bien**, agregar 4 onzas de 1^a.622B. Luego aplicar tres capas parejas de 3-5 mils; dejar secar, lijando entre capas para permitir la adhesión adecuada. Si se desea un sellador diferente, aplicar una capa de 1C.380 Sellador de vinilo de secado rápido o 1C.5300 Sellador de vinilo catalizado, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta/ficha de datos técnicos, dejar secar y lijar. Seguir con 2 capas de la línea 1M.430X.

TODO EL SISTEMA NO PUEDE EXCEDER LAS 5 MILS SECO.

Especificaciones

El contenido de humedad de la madera no puede ser mayor de 9%. La madera no puede tener contaminantes. Lijar la madera con lija de grano 150 y eliminar todo el polvo. Mezclar completamente, agregar gradualmente 4 onzas de 1A.622B a cada galón. Aplicar pulverizado solamente a las temperaturas recomendadas (más de 68°F). Verificar los ajustes del equipo según fabricante, para lograr la atomización adecuada. Si es necesario, usar 1A.406/1A.114 para reducir después de la catalización. Aplicar primera capa de barniz de conversión y dejar secar. Lijar con carburo de silicón de grano 320, lija sin estearatos. Seguir con no más de 2 capas de barniz de conversión, lijando entre todas las aplicaciones. (Lijado es necesario para lograr adhesión adecuada.) Se pueden usar pequeñas cantidades de Lenmar® 1A.114 Retardador de laca durante condiciones climáticas adversas. La vida en el envase se puede ampliar agregando n-butyl alcohol a 2-8 onzas por galón. Leer la Ficha de Datos de Seguridad para ver información adicional.

Limpieza

Limpiar con 1A.406 Disolvente / 1A.114 Acetona.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

¡PELIGRO!

Causa irritación de la piel

Causa serios daños a los ojos

Puede causar una reacción alérgica a la piel

Se sospecha que causa cáncer

Se sospecha que daña la fertilidad o al bebé nonato

Puede causar somnolencia y mareos

Puede causar daños a los órganos debido a la exposición prolongada o repetida

Líquido y gases altamente inflamables

Prevención: Obtenga las instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que no haya leído y entendido todas las instrucciones de seguridad. Use equipos de protección personal según se requiera. Lávese la cara, las manos y la piel expuesta completamente después de manipular. No se debe permitir extraer del lugar de trabajo la ropa de trabajo contaminada. Use guantes. No inhale el polvo/gases/pulverizado/vapores. Use solo en exteriores o en áreas bien ventiladas. Mantenga alejado de calor/chispas/llamas/ superficies calientes, no fumar. Mantenga el envase cerrado herméticamente. Conecte a tierra el envase y equipo receptor. Use equipos eléctricos/de ventilación/de encendido a prueba de explosiones. Use solo herramientas que no producen chispas. Tome medidas de precaución en contra de las descargas de electricidad estática. Mantenga frío.

Respuesta: Si hubo exposición o le preocupa, obtenga atención médica. Si entra en los ojos enjuague con agua, con cuidado durante varios minutos. Quite los lentes de contacto si los hay y es fácil de hacer. Siga enjuagando. Llame inmediatamente al CENTRO DE ENVENENAMIENTO o al médico. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. Si llega a la piel, (o al pelo) retirar de inmediato toda la ropa contaminada. Lave la piel con agua. Lave la ropa contaminada antes de volver a usar. Si es inhalado, saque a la víctima del lugar a un área con aire fresco y mantenga en posición de descanso cómoda para que respire. En caso de incendio, usar CO₂, químico seco o espuma para la extinción.

Almacenamiento: Almacenar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado, mantenga el envase cerrado herméticamente.

Desecho: Desechar el contenido/envase en una planta de desechos aprobada.

IMPORTANTE: Diseñado para ser mezclado con otros componentes. La mezcla tiene peligros en todos los componentes. Antes de abrir los envases, leer las etiquetas de advertencia. Seguir las instrucciones de precaución.

ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico conocido en California como causante de cáncer y defectos congénitos, u otros tipos de daños al sistema reproductor.

Este documento representa peligros del producto al que se hace referencia anteriormente. Refiérase a la Ficha de Datos de Seguridad para ver información sobre los peligros del producto específico que usará.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO ADECUADO PARA USAR EN PISOS

ESTE PRODUCTO TIENE COMO OBJETIVO SER USADO EN TALLER O APLICACIÓN DEL FABRICANTE ORIGINAL DE EQUIPOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. ENTIENDA **TODOS** LOS PELIGROS DE ESTE PRODUCTO ANTES DE USARLO.

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha de Datos de Seguridad.