

حل مشكلة عدم الاحساس بالشحن او شورت به لجهاز
redmi 8a

اذا كان شورت في الشحن بعد التاكيد من سلامة بوردة
الشحن السفلية. نقوم بازاله ovp وبعدها نقوم بعمل
القصرة

واذا كانت المشكلة عدم الاحساس بالشحن نقوم بعمل
قصرة كما موضح في الصورة

تقديم: عمار الشيخ نبهان

فريق حلب تك

HALABTECH_TEAM

HALABTECH_HARDWARE

HALABTECH_HARDWARE

HALAB TECH

OVP

HALAB TECH

SHOT ON MI 9
AI TRIPLE CAMERA