



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: SEÑALAMIENTO VIAL**  
**PRODUCTO: ESMALTE TRÁFICO EL-300 BASE AGUA**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, CARRETERAS. Y VÍAS DE TRÁFICO, ASFÁLTICAS Y DE CONCRETO.

**DESEMPEÑO:** RECUBRIMIENTO AHULADO DE ALTA DURACIÓN A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE.

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SEMI-MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, AMARILLO Y NEGRO.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 15 MINUTOS, LIBRE DE HUELLA 30 MINUTOS, DURO 60 MINUTOS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 28 A 33 mts LINEALES CON FRANJAS DE 10 cm. DE ANCHO, SOBRE SUPERFICIES LISAS. EN METROS CUADRADOS CON BROCHA O PISTOLA 3 a 4 M<sup>2</sup>/LT. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. EN METROS CUADRADOS CON MAQUINA PINTARAYAS 2 a 3 M<sup>2</sup>/LT. A 1.5 MILESIMAS DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %..

**SOLIDOS POR PESO %:** 64 COMO MINIMO

**SOLIDOS POR VOLUMEN %:** 58 COMO MINIMO

**VISCOSIDAD:** 80-90 KU

**DENSIDAD:** 1.470 1.620 (g/ml) DEPENDIENDO DEL COLOR

**APLICACIÓN:** RODILLO, BROCHA, ASPERSION, MAQUINA PINTARAYAS. CUANDO SE REQUIERE UN ACABADO REFLECTIVO SE PUEDE ESPOLVOREAR MICROESFERA DE VIDRIO SOBRE LA PELICULA HUMEDA DE PINTURA EN UNA PROPORCION DE 700 g/Lt. PARA CARRETERAS Y 1200 G/LT. PARA AEREOPISTAS

**NÚMERO DE CAPAS:** UNA MANO.

**REDUCTOR.** : AGUA

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES.

**PREPARACIÓN:** MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Tels: 555308-3747**  
**Email: [pirme@pinturaspirme.com](mailto:pirme@pinturaspirme.com)**  
**[www.pinturaspirme.com](http://www.pinturaspirme.com)**