




HST CONTROL SYSTEMS

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE DSE DSE 45XXMKII

Los módulos de control **DSE 4510MKII** y **DSE 4520MKII** tienen una nueva actualización de firmware disponible, la cual nos ofrece las ventajas de visualizar la información tanto en forma de iconos como en texto, esto incrementa la flexibilidad de estos controles para las aplicaciones en grupos generadores.

Nueva versión disponible: **4.5.8**





Dentro de esta actualización tenemos la posibilidad de sustituir los iconos que muestran la información en la pantalla a texto reducido, lo que nos da la versatilidad en la visualización al gusto del operador.

Algunos ejemplos de los iconos que cambian son los siguientes:

- 

Aparece cuando el motor se encuentra en reposo y el control se encuentra en **paro/reset**.
- 

Aparece cuando el equipo se encuentra en operación **manual**.
- 

Aparece cuando el equipo se encuentra en operación **automática**.
- 

Aparece cuando el botón de paro de emergencia ha sido presionado. Esto es una protección esencial para eventos críticos, la cual se restablecerá al regresar el botón a la posición original.
- 

El sensor que mide la presión de aceite ha sido detectado con circuito abierto.
- 

El sensor que mide la temperatura de refrigerante ha sido detectado con circuito abierto.

Para mayor información visite nuestra página de internet.

