

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PQS

Identificación

1



Descarga

2



3



Desensamble

4



Limpieza

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PQS

Sopleteado



5

Prueba Hidrostática



6



7

Secado



8

Llenado

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PQS

Presurizado



9

Prueba de Hermeticidad



10




11

Seguro



12

Etiquetado



EXYRE
seguridad y equipo
contra incendio
s.a. de c.v.
E. Zapata #5975
San Baltazar Lindavista
01(222)2446040
01(800)7113238
Puebla, Pue. C.P. 72550
exyre@exyre.com
www.exyre.com

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PQS

Manguera

13



Almacenaje

14



15



Entrega

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CO2

Identificación



1

Descarga



2

Desensamble



3

Limpieza



4

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CO2

Sopleteado



5

Prueba Hidrostática



6



7

Secado



8

Llenado

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CO2

Prueba de
Hermeticidad

9



Seguro

10



11



Etiquetado

12



Manguera

PROCESO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CO2

Almacenaje

13



14



Entrega



EXYRE

EXYRE
seguridad y equipo
contra incendio
s.a. de c.v.

E. Zapata #5975
San Baltazar Lindavista
01(222)2446040
01(800)7113238
Puebla, Pue. C.P. 72550
exyre@exyre.com
www.exyre.com