

7. Wartung

In regelmäßigen Abständen muss bei Einzelsystemen die Strahlausrichtung und Empfängerjustage überprüft und ggf. nachjustiert werden (Kap. 6).

Wir empfehlen den Einsatz unseres Wartungssatzes, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Die Sauberkeit der Sperrluft ist durch regelmäßige Wartung der Filter und Wasserabscheider sicherzustellen. Verschmutzte Sperrluftleitungen und beschädigte Dichtungen sind umgehend auszutauschen.

In regelmäßigen Zeitabständen, abhängig von der Verschmutzung, muss die Schmutzblende abgeschrägt und das Lichtfenster mit einem Brillenputztuch gereinigt werden.

Achtung



Attention

Beim Montieren der Blende (1) auf wechselseitiges Anziehen der Schrauben (7) achten!

Anziehdrehmoment: 1,5 Nm

The direction of the beam as well as the adjustment of the receiver must be checked regularly and re-adjusted if necessary (chap. 6).

We recommend the usage of our maintenance set to guarantee optimum operation.

The cleanliness of the barrier air must be ensured by a regular maintenance of the filter and condensate discharge units. Polluted barrier air lines and defect gaskets must be replaced immediately.

Depending on their degree of pollution the shutters must be screwed off in regular periods and the light admission window must be cleaned with a lens polishing cloth.


Achtung



Attention

Der Verschlusskolben dient außer zur Abdichtung des Systems gegen Verschmutzung, auch dem Abschatten des Laserstrahls. Die Leichtgängigkeit ist daher zwingend zu überprüfen. Schmutzblenden, die nicht einwandfrei arbeiten, müssen sofort ersetzt werden.

The function (easy movement and tightness) of the shutter pistons (5) must be checked at each maintenance interval. For checks the PG blanking plug (6) can be removed and the shutter piston can be actuated with an Allen wrench.




Nr	Bezeichnung	Description
(1)	Schmutzblende mit Verschluss	Pollution protector with shutter
(1a)	Bohrung	Boring
(1b)	Luftöffnung	Opening
(2)	Dichtung	Gasket
(2a)	Luftzerstäuber	Air atomizer
(3)	Ausrichtstift (für Nut im Verschlusskolben)	Aligning pin (for groove with shutter piston)
(4)	Druckfeder	Pressure spring
(4a)	Anschlagdämpfer	Damping disk
(5)	Verschlusskolben	Shutter piston
(5a)	Kolbennut	Nut
(5b)	Kolbenbohrung	Boring
(5c)	Kolbendichtung	Gasket
(6)	PG-Blindstopfen	PG blanking plug
(6a)	O-Ring	O-ring
(7)	4x M3x8 DIN912	4x M3x8 DIN912

Bild/fig. 7.1

7.1 Wartung Schmutzblende

In regelmäßigen Zeitabständen, abhängig von der Verschmutzung, muss das System gereinigt werden.



Bild/fig. 7.2

1. Laser deaktivieren

Schmutzblende (1) abschrauben und demontieren
Alle Teile reinigen - Reiniger: Spray OKS 2611 (A)

2. Kolben (5), Kolbennut (5a) und Kolben-Dichtung (5c)

leicht einfetten - Fett: (B) Blum Wartungssatz P87.0634-032-200
Überschüssiges Fett entfernen
Anschlagdämpfer (4a) und Druckfeder (4) einlegen

3. Kolben (5) einschieben

Ausrichtnut (5a) / Ausrichtstift (3) beachten!
Leichtgängigkeit des Kolbens prüfen
Kolben vollständig gegen Federkraft eindrücken,
bis Bohrungen (5b/1a) fluchten
Position mit Inbus fixieren

4. O-Ring (6a) des PG-Blindstopfens (6) leicht fetten

PG-Bindstopfen montieren
Dichtung (2) montieren
Inbus entfernen

Druckluft!
Alle Verschraubungen und Dichtungen prüfen!
Sicherheitsvorschriften beachten!

7.1 Maintenance Shutter

Depending on their degree of pollution the shutters must be cleaned regularly.

1. Deactivate laser system

Screw-off and remove shutter (1)
Clean all parts - Cleaner: Spray OKS 2611 (A)

2. Grease piston (5), nut (5a) and gasket (5c) slightly

Grease: (B) Blum Maintenance set P87.0634-032-200
Remove needless grease
Set in damping disk (4a) and pressure spring (4)

3. Insert piston (5)

Observe alignment nut (5a) / aligning pin (3)!
Check piston for easy movement
Press piston completely against spring force until
bohrings (5b/1a) are in alignment
Fix position with socket wrench

4. Grease slightly O-ring (6a) of PG blanking plug (6)

Mount PG blanking plug
Mount gasket (2)
Remove socket wrench

Air pressure!
Check all screwings and gaskets
Pay attention to safety regulations!

- Funktionskontrolle der Schmutzblende:
Druckluftpistole (C) **2 bar** (0,2 MPa) gegen Luftöffnung (1b)
pressen
Visuelle Kontrolle, ob Blende vollständig öffnet,
d.h. Bohrungen (5b/1a) müssen vollständig fluchten
- Blende (1) montieren
Wechselseitiges Anziehen der Schrauben (7)!
Anziehdrehmoment: 1,5 Nm

- Function check of shutter:
Press compressed air pistol (C) with **2 bar** (0.2 MPa)
against
opening (1b)
Visual check if aperture is completely open, i.e. bohrings
(5b/1a) must be completely in alignment
- Mount shutter (1)
Reciprocal tightening of the screws (7)!
Tightening torque: 1.5 Nm

7.2 Wartung Pneumatikeinheit

Die Einstellwerte von Druckregler und Drossel dürfen nicht verändert werden. Sie müssen den Angaben in der Betriebsanleitung für Lasersysteme Kapitel 4 und Kapitel 7, beziehungsweise den Angaben des Maschinenherstellers entsprechen.

7.2 Maintenance Pneumatic Unit

The adjustments of the pressure reducer and the throttle should not be modified. They have to comply with the indications in the operating instructions for laser-systems chapter 4 and chapter 7, or with specifications of the machine manufacturer.

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.

Vor allen Montage- und Servicearbeiten am Lasersystem und der Pneumatikeinheit die Luftversorgung unterbrechen

(Anzeige Manometer: 0 bar / 0 MPa)



CAUTION

Risk of injury


Pressure air can cause severe injuries.

Before carrying out any mounting or service at the laser system and the pneumatic unit, the air supply has to be turned off

(Display of the manometer: 0 bar / 0 MPa)

- 1) Kappe mit O-Ring (1a) / filter cover with O-Ring (1a)
- 2) Aktivkohlefilter mit O-Ring (2a) und Indexring (2b) / activated carbon filter with O-Ring (2a) and indication ring (2b)
- 3) Block mit Ventilen, Regler, Manometer + Bypass / block with valves, pressure reducer, manometer and bypass
- 4) Absperrventil / stop valve
- 5) Vorfilter / pre-filter
- 5a) Rändelmutter / knurled nut
- 6) Feinstfilter mit O-Ring (6a) / superfine filter with O-Ring (6a)
- 7) Behälter mit Schwimmerventil und O-Ring (7a) / Box with float valve and O-Ring (7a)
- 8) Ablassventil für automatische und manuelle Entleerung / float valve for automatic and manual draining
Durch Betätigen des Ablassventils (8) von 0 auf 1 ist eine manuelle Entleerung möglich.
Changing the outlet valve (8) from 0 to 1 enables manual draining.

Bestellnummer Filtersatz = P87.0634-051.110
Order number filter set = P87.0634-051.110



Bild/fig. 7.3