

CLIENTE: ASOCASABLANCA	DOCUMENTO No. : 832006289
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 1-15 SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 8258185	CORREO: INFO.ASOCASABLANCA@GMAIL.COM
DATOS MUESTRA	
SITIO MUESTREO: SUBACHOQUE	PUNTO MUESTREO: PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO AGUA: POTABLE	FECHA TOMA MUESTRA: 2024-04-22
TIPO DE MUESTREO: NO APLICA	FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-22
FECHA EMISIÓN INFORME: 2024-05-07	No. PLAN DE MUESTREO: 03-2024
MUESTREO REALIZADO POR: SAMUEL GUTIERREZ	FECHA EJECUCIÓN ANÁLISIS: 2024-04-22 A 2024-05-10
OBSERVACIONES MUESTRA: MUESTREO: 2024-04-22 / PLANTA DE TRATAMIENTO / CAJA DE INSPECCION	

VARIABLES	METODO	TECNICA	UNIDAD	RESULTADO	VALOR NORMAL	VERIFICACIÓN	FECHA EJECUCIÓN ANALISIS
Aluminio	SM 3030 E, SM 3111 D	Abs Atm	mg/L	< 0.05	<= 0,2	CONFORME	2024-05-10
Cloro Libre	SM 4500 - O - G	Colorim	mg Cl2/L	0.75	0,30 - 2.00	CONFORME	2024-04-22
Color	SM 2120 - C	Colorim	UPC	13.21	<= 15.0	CONFORME	2024-05-06
Conductividad Eléctrica	SM 2510 - B	Elect	µS/cm	143	<= 1000	CONFORME	2024-04-22
Hierro Total	SM 3030 E, SM 3111 B	Abs Atm	mg/L	0.38	<= 0,3	NO CONFORME	2024-05-07
pH	SM 4500 - H + B	Elect	Und	8.86	6.5 - 9.0	CONFORME	2024-04-22
Sulfatos	SM 4500 - SO4 <sup>-2</sup> -E	Turb	mg SO4 <sup>-2</sup> /L	4.18	<= 250	CONFORME	2024-05-06
Turbiedad	SM 2130 B	Nefel	NTU	2.41	<= 2.0	NO CONFORME	2024-05-06

(1) Ensayo subcontratado con laboratorio externo. FUNDASES es responsable frente al cliente por el trabajo realizado por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.

\* SM : Standard Methods. - \* NTC : Norma Técnica Colombiana - \* Pot : Potenciométrico - \*Espec: Espectrofotométrica - \* Grav: Gravimétrico - \* Turb: Turbidimétrico- \* <= menor o igual a  
\* RCC - Reflujo Cerrado y Colorimétrico - \* IEM- Incubación a 5 días y Electrodo

#### Observaciones:

Los ensayos fueron realizados conforme el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, the AWWA Ed.22/2012 y Ed. 23/2017

Los ensayos son autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social según resolución 00000172 de 2022.

De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el HIERRO y la TURBIEDAD se encuentran NO CONFORME. Los demás parámetros analizados están conformes respecto a los valores permitidos.

Autoriza:



Director Técnico LQA-LQS  
FUNDASES

Verifica

:



Director de Calidad  
FUNDASES

--- FIN DEL INFORME ---