

TIPS PARA MÁQUINA OVER



Usar la aguja del grosor adecuado

Diferente tela, aguja, despuntada)

Checar que lleve la aguja correcta

Para over

Verificar

Posición y altura de aguja

Enhebrada

Correctamente

Checar tension

Que hilo entre en los discos.

Si hay motor de clutch

Cuidar no dejar el pie sobre el pedal.

Cuidar que los hilos

No se atoren en algo.

Checar visor

Para saber que la bomba del aceite funcione

Toma de corriente

No usar extensiones delgadas

Limpiar la máquina

Al terminar de usarla

