



ULTRA SPEC® 500

ACABADO BAJO BRILLO PARA INTERIORES N537

Características

- Cero COV
- Poco olor
- Excelente cubrimiento
- Excelente para retocar
- Resistente a las salpicaduras
- Acabado de bajo brillo decorativo y uniforme
- Lavable
- Secado rápido
- Fácil aplicación.
- Aprobado por MPI
- Se limpia con agua y jabón.

Se recomienda para

Paredes y techos interiores con poco maltrato en entornos comerciales e institucionales en donde se desea un acabado semi mate lavable. Para usar en superficies imprimadas o previamente pintadas de tableros para tabiques, yeso, madera, metal y papel pintado.

Descripción general

Acabado de bajo brillo al agua para interiores de calidad profesional basado en una resina acrílica patentada que tiñe sobre sistema de colorante cero COV Gennex®. Este acabado de bajo brillo para interiores al agua brinda la posibilidad de lavado de un semi mate con un brillo más suave. El producto califica para obtener crédito LEED® y aprueba los estándares ambientales más estrictos en cualquier color. Debido a que tiñe sobre nuestros sistema de colorante al agua Gennex® están disponibles todos los acabados Ultra Spec® 500 en cualquier color sin aumentar los COV.

Limitaciones

- No aplicar cuando las temperaturas del aire y la superficie estén por debajo de los 50° F (10° C).

Información sobre el producto

Colores — Estándar:

Blanco (01)

— Bases de tintura:

Bases 1X, 2X, 3X, & 4X.

Solo bases de tintura de colorantes al agua Benjamin Moore® Gennex®.

— Colores especiales:

Póngase en contacto con su representante de Benjamin Moore.

Certificación:

Cumple con las regulaciones sobre COV en todas las zonas reglamentadas.

Master Painters Institute MPI # 44, 44 X-Green, 138, 138 X-Green, 144, 144 X-Green

Clase (0-25) sobre superficies no combustibles cuando se somete a prueba según ASTM E-84

Antimicrobiano - Este producto contiene agentes que inhiben el crecimiento de los microbios sobre la superficie de la película de esta pintura. Este producto contiene aditivos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de hongos y moho sobre la superficie de la película de pintura.



La designación Promesa verde® de Benjamin Moore es la garantía de nuestra compañía de que este producto cumple, y a menudo sobrepasa, rigurosos criterios ambientales y de rendimiento relacionados con COV, emisiones, aplicación, capacidad de lavado, capacidad de restregado y empaquetado, a la vez que proporciona los niveles de primera calidad de rendimiento que usted espera de Benjamin Moore.

Cualifica para crédito LEED® v4	Certificado de emisiones CDPH v1	Cualifica para crédito CHPS por bajas emisiones (Collaborative for High Performance Schools)	COV (cualquier color)
sí	sí	sí	< 50 g/L

Este producto de Benjamin Moore ha sido probado por terceros independientes y cumple o sobrepasa los criterios de restricciones químicas y de rendimiento del estándar Green Seal™ GS-11 2015 standard

Asistencia técnica:

Disponible por medio de su comerciante local independiente autorizado de Benjamin Moore®. Para obtener la ubicación del distribuidor más cercano, llame al 1-800-826-2623, visite www.benjaminmoore.com o consulte las Páginas Amarillas de su localidad.

Datos técnicos◇

Blanco

Tipo de vehículo	Copolímero acrílico	
Tipo de pigmento	Dióxido de titanio	
Volumen de sólidos	42 ± 2%	
Cubrimiento por galón con espesor de película recomendado	350 – 400 pies cuadrados	
Espesor recomendado para la película	– Húmedo	4.3 mils
	– Seco	1.8 mils
Según la textura y la porosidad de la superficie. Asegúrese de calcular la cantidad adecuada de pintura para el proyecto. Esto garantiza uniformidad en el color y reduce al mínimo el desecho de exceso de pintura.		
Tiempo de secado a 77 °F con 50% HR	– Al tacto	2 horas
	– Para repintar	2-3 horas
Las superficies pintadas pueden lavarse después de dos semanas. Ante humedad alta o temperaturas bajas se requiere más tiempo de secado, repintado y retoque.		
Se seca por	Coalescencia	
Viscosidad	93 ± 5 KU	
Punto de inflamación	N/C	
Brillo / Lustre	Bajo brillo (15-20 a 85°)	
Temperatura de la superficie al momento de la aplicación	– Mín.	50 °F
	– Máx.	90 °F
Diluir con	Ver cuadro	
Disolvente para limpiar	Agua limpia	
Peso por galón	11.65 lbs (5.22 kg)	
Temperatura de almacenaje	– Mín.	40 °F
	– Máx.	90 °F

Compuestos orgánicos volátiles (COV)

0 gramos/litro 0 Lbs/Galón

Cero COV Post entintado (cualquier base y cualquier color)

◇ Los valores indicados son para el blanco.

Preparación de la superficie

Las superficies que se pintarán deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, grasa, aceite, jabón, cera, pintura en escamas, materiales solubles en agua y moho. Retirar los despellejamiento o la pintura desconchada, y lijar estas superficies para nivelar los bordes con las superficies adyacentes. Las superficies brillantes deben apagarse. Las superficies de tablarroca deben estar libres de polvo de lija.

Las superficies de yeso o mampostería nuevas deben dejarse curar 30 días antes de aplicar la capa base. El yeso curado debe estar duro, tener un leve brillo y un pH máximo de 10; si el yeso está blando, poroso o pulverulento el curado no ha sido adecuado. No lijar nunca una superficie de yeso; retirar con cuchilla las protuberancias e imprimir el yeso antes y después de aplicar el compuesto para la reparación. El concreto vaciado o prevaciado con superficie muy suave debe ser atacado o desbastado para promover la adherencia, después de retirar todos los agentes de desmolde y compuestos de curado. Retirar el polvo y las partículas sueltas antes de imprimir. Los sustratos de madera deben secarse bien.

Sustratos difíciles: Benjamin Moore® ofrece una serie de imprimadores especializados para usar sobre sustratos difíciles tales como maderas sangrantes, manchas de grasa, marcas de crayones, superficies brillantes duras, metal galvanizado u otros sustratos en donde la adherencia de la pintura o la eliminación de las manchas resulten un problema específico. Su vendedor de Benjamin Moore® puede recomendarle el imprimador adecuado para solucionar sus problemas particulares.

¡ADVERTENCIA! Al raspar, lijar o eliminar la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH** para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Sistemas de imprimador/acabado

Las superficies nuevas deben imprimirse por completo, y las superficies previamente pintadas puede imprimirse o imprimarse localmente según sea necesario. Para obtener mejores resultados, entintar el imprimador hasta el color base aproximado, en especial cuando se desea un cambio de color importante. **Nota especial:** Algunos colores especialmente mezclados requieren un Imprimador base de color profundo entintado según una fórmula especial para lograr el color deseado. Consultar a su vendedor o a un representante de Benjamin Moore.

Productos de madera y madera tecnológica:

Imprimador: Imprimador látex para interiores (N534) Ultra Spec®
Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Tablarroca:

Imprimador: Imprimador látex para interiores (N534) Ultra Spec® 500 o este producto

Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Yeso:

Imprimador: Imprimador 100% acrílico multiuso (N023) o Fresh Start® o Imprimador superior 100% acrílico (046) Fresh Start®

Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Mampostería irregular o picada:

Imprimador: Relleno para bloques látex (160) Super Spec® o Relleno de alta cobertura para bloques de mampostería (206) Super Spec®

Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Concreto vaciado o prevaciado suave:

Imprimador: Sellador para mampostería 100% acrílico para interiores/exteriores (608) Ultra Spec® o este producto.

Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Metal ferroso (acero y hierro):

Imprimador: Imprimador de metal acrílico Ultra Spec HP® HP04 o Imprimador de metal alquídico Super Spec HP® (P06)

Acabado: 1 o 2 manos de acabado liso sin brillo para interiores (N536) Ultra Spec® 500

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio): Todas las superficies metálicas nuevas deben limpiarse muy bien con un emulsionador de aceite y grasa V600 Corotech® para eliminar los contaminantes. Las superficies metálicas no ferrosas que serán sometidas a abrasión

Imprimador: Imprimador metálico acrílico (P04) Super Spec HP®

Acabado: 1 o 2 manos de acabado bajo brillo para interiores (N537) Ultra Spec® 500

Repintar, todos los sustratos: Imprimir las superficies desnudas con el imprimador recomendado para el sustrato anterior.

Aplicación

Mezclar bien antes del uso. Aplicar una o dos manos. Para obtener los mejores resultados, usar una brocha profesional de cerdas mezcladas de nailon/poliéster Benjamin Moore®, un rodillo profesional Benjamin Moore® o un producto similar. Este producto también puede pulverizarse.

Puede ser necesario acondicionar con Extendedor 518 Benjamin Moore® bajo ciertas condiciones para ajustar el tiempo de apertura o las características de la aplicación a pistola. El cuadro que aparece a continuación es solo una pauta general.		
	Condiciones medias	Condiciones graves
	Húmedas (HR> 50%) sin luz solar directa y con poco a nada de viento.	Secas (RH<50%), bajo luz solar directa o condiciones ventosas.
Brocha: Nailon/poliéster	No es necesario diluir.	Agregar Extendedor 518 o agua: Máximo de 8 onzas fl. a un galón de pintura No agregar nunca otras pinturas ni solventes.
Rodillo: Rodillo con funda de primera calidad de 3/8"		
Aplicación a pistola: Sin aire Presión: 1500 -2500 psi Punta: 0.013-0.017		

Disolución/Limpieza

No es necesario agregar solvente, pero si es necesario para obtener determinadas propiedades de aplicación deseadas, puede agregarse una pequeña cantidad de agua. No agregar nunca otras pinturas ni solventes. **Limpieza:** Usar agua y jabón. El equipo de aplicación con pistola debe recibir un lavado final con alcoholes minerales para evitar la corrosión.

USAR COMPLETAMENTE O DESECHAR DE MANERA APROPIADA.

Los recipientes vacíos y secos pueden ser reciclados en un programa de reciclado de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Puede provocar una reacción alérgica de la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.

ADVERTENCIA: Este producto contiene un químico conocido en California como causante de cáncer y defectos congénitos, u otros tipos de daños al sistema reproductor.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en "Limpieza".

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
 PROTEGER DEL CONGELAMIENTO
 Vea más información de seguridad y de manejo en la
 Ficha De Datos De Seguridad.**