



# **ABO valve**

**ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY  
ELECTRIC ACTUATORS**

**DN 32 - 1200**

***Možnosti instalace  
servopohonu Regada  
na klapky,  
kulové kohouty  
a nožová  
šoupátka ABO***



***Installation options  
of electric  
actuators Regada  
on butterfly valves,  
ball valves  
and knife gate  
valves ABO***

**[www.abovalve.cz](http://www.abovalve.cz)**

## Elektrické servopohony jednotáčkové Part-turn electric actuators



		Typ/Type	SP 0	SP 0.1	SP 1	SP 2
		T.č./Type no.	280	331	281	282
<b>ZÁKLADNÍ PARAMETRY</b>	<b>BASIC PARAMETERS</b>					
Zatěžovací moment	Load torque		4÷40	16÷50	40÷80	63÷125
Vypínací moment	Switching-off torque				46÷90	72÷145
Doba uzávěru	Operating time	s/90°	15÷160	100÷160	10÷80	5÷80
Pracovní úhel	Operating angle	°	0÷270	60÷360	0÷360	0÷360
<b>NAPÁJECÍ NAPĚTÍ</b>	<b>VOTAGE</b>					
230 V AC	230 V AC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 V AC	24 V AC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3x400 V AC	3x400 V AC				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jiné napětí (1)	Other voltage (1)		24 V DC		24 V DC	24 V DC
<b>ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ</b>	<b>ELECTRIC EQUIPMENT</b>					
Svorkové připojení	Terminal board connection		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konektorové připojení	Connector connection				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vyhřívací odpor	Space heater		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spínač vyhřívacího odporu	Space heater's thermal switch			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SPÍNAČE A RELÉ</b>	<b>SWITCHES OF RELAYS</b>					
Momentové	Torque				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polohové	Position		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalizační	Signaling		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VYSÍLAČ POLOHY</b>	<b>POSITION TRANSMITTER</b>					
Odporový	Resistive		<input checked="" type="checkbox"/> (2)	<input checked="" type="checkbox"/> (3)	<input checked="" type="checkbox"/> (3)	<input checked="" type="checkbox"/> (3)
S analog. Unifikovaným signálem	With analogue unified signal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapacitní vysílač	Capacitive transmitter	4,20 mA/MA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OVLÁDÁNÍ</b>	<b>CONTROL</b>					
Na úrovni napájecího napětí (bez zabudovaného regulátoru)	By feeding power supply (without controller)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unifik. signálem (se zabudovaným pohonovým regulátorem)	Unified analogue signal (with integral position controller)	4,20 mA/MA 0,10 V / B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Místní elektrické ovládání	Electric local control				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruční ovládání	Manual control		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pákou (po rozpojení převodu)	By lever (after disengagement of the gear)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PROVOZNÍ PODMÍNKY</b>	<b>OPERATION CONDITIONS</b>					
Teplota okolí	Ambient temperature	<input type="checkbox"/>	-25÷+55°C	-25÷+55°C	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)
Pracovní poloha	Operation position					
<b>MECHANICKÉ PŘIPOJENÍ</b>	<b>MECHANICAL CONNECTION</b>					
Přírubové - ISO 5211	Flange - ISO 5211		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyhotovení se stojanem	Version with stand		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vyhotovení s pákou	Version with lever		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Táhla	Pull-rod		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanické koncové dorazy	Mechanical stop ends		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>JINÉ</b>	<b>OTHER</b>					
Krytí	Protection enclosure	<input type="checkbox"/>	IP 54	IP 65	IP 65	IP 65
		<input checked="" type="checkbox"/>	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Hmotnost	Weight	kg	1.4 ÷ 2.2	3.2 ÷ 5.2	6.5 ÷ 8.3	12 ÷ 14.5
<b>DRUH KLAPKY *)</b>	<b>VALVE TYPE *)</b>			DN 32-80, PN 16		DN 125-150, PN 16
			DN 32-80, PN 16	DN 100, PN 6	DN 100-125, PN 16	DN 200, PN 6

- standart equipment  
 additional equipment

\*) For specific working conditions,  
please contact your dealer

### Notes:

- 1) Required to be confirmed by the producer
- 2) 1x100 Ω, 1x2 000 Ω, ...
- 3) 1x100 Ω, 1x2 000 Ω, ... ,2x100 Ω, 2x2 000 Ω, ...
- 4) Ambient temperature from -50 to +40 °C on request.
- 5) Valid for version with controller only
- 6) The motor axis should be in horizontal position ± 15°

								
SP 2.3	SP 2.4	SP 3	SP 3.4	SP 3.5	SP 1 - Ex	SP 2 - Ex	SP 2.3 - Ex	SP 2.4 - Ex
283	284	323	324	325	291	292	293	294
250	500	125÷250	500	500÷1000	40÷80	63÷125	250	500
290	575	150÷300	600	600÷1200	46÷90	72÷145	290	575
20÷160	40÷160	5÷40	20÷160	20÷160	10÷80	5÷80	20÷160	40÷160
0÷360	0÷360	0÷360	0÷360	0÷360	0÷360	0÷360	0÷360	0÷360
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●				●			
●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		●	●	●
24 V DC	24 V DC							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●	●	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●	●	●	●	●	●	●	●
● (3)	● (3)	● (3)	● (3)	● (3)	● (3)	● (3)	● (3)	● (3)
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)	-25÷+55°C(4)
Libovolná - nedoporučuje se poloha pod armaturou / Any position available - position under the valve is not recommended								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP 65	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
IP 67	IP 67							
17 ÷ 18	20.5 ÷ 21	21 ÷ 22	31 ÷ 32	49 ÷ 50	7.7 ÷ 9.5	16 ÷ 16.5	22 ÷ 22.5	27 ÷ 27.5
DN 200, PN 16	DN 250, PN 16	DN 200, PN 16	DN 250, PN 16,	DN 300, PN 16		DN 125-150, PN 16	DN 200, PN 16	DN 250, PN 16
DN 250, PN 6	DN 300, PN 6	DN 250, PN 6	DN 300, PN 6	DN 350, PN 10	DN 100-125, PN 16	DN 200, PN 6	DN 250, PN 6	DN 300, PN 6

- standardní výbava
- rozšířená výbava

\*) Pro konkrétní pracovní podmínky kontaktujte prodejce


Poznámky:

- 1) Po dohodě s výrobcem
- 2) 1x100 Ω, 1x2 000 Ω, ...
- 3) 1x100 Ω, 1x2 000 Ω, ... ,2x100 Ω, 2x2 000 Ω, ...
- 4) Na vyžádání - teplota okolí -50 až +40 °C
- 5) Jenom ve vyhotovení s regulátorem
- 6) S osou motoru ve vodorovné poloze +- 15°

## Elektrické servopohony víceotáčkové Multi-turn electric actuators



ZÁKLADNÍ PARAMETRY		BASIC PARAMETERS	
Vypínací moment	Typ/Type	MO	
	T.č./Type no.	52 000	
	Load torque	N.m	13÷120
	Switching-off torque	N.m	16÷150
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	Operating speed	min <sup>-1</sup>	10÷63
	Number of revolutions		1÷380
3x400 V AC	VOTAGE		
3x380 V AC (1)	3x400 V AC		●
ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ		ELECTRIC EQUIPMENT	
Svorkové připojení	Terminal board connection		□
Konektorové připojení	Connector connection		●
Vyhřívací odpor	Space heater		□
Spínač vyhřívacího odporu	Space heater's thermal switch		● (5)
SPÍNAČE A RELÉ		SWITCHES OF RELAYS	
Momentové	Torque		□
Polohové	Position		□
Signalizační	Signaling		●
VYSÍLAČ POLOHY		POSITION TRANSMITTER	
Odporový	Resistive	●	1x100 Ω, 2x100 Ω
S analog. unifikovaným signálem	With analogue unified signal		●
Kapacitní vysílač	Capacitive transmitter	4÷20 mA	●
OVLÁDÁNÍ		CONTROL	
Na úrovni napájecího napětí (bez zabudovaného regulátoru)	By feeding power supply (without controller)		□
Unifik. signálem (se zabudovaným pohonovým regulátorem)	Unified analogue signal (with integral position controller)	4÷20 mA	●
		0÷10 V	●
Místní elektrické ovládání	Electric local control		●
Ruční ovládání	Manual control		□
PROVOZNÍ PODMÍNKY		OPERATION CONDITIONS	
Teplota okolí	Ambient temperature	□	-25÷+55°C (4)
Pracovní poloha	Operation position		(6)
MECHANICKÉ PŘIPOJENÍ		MECHANICAL CONNECTION	
Přírubové	Flange		ISO 5210, DIN 3338, DIN 3210, OST 26-07-763
		Adapter for raising spindle	
JINÉ		OTHER	
Krytí	Protection enclosure	□	IP 55
		●	IP 65/IP 56
Hmotnost	Weight	kg	26.5 ÷ 29.5
DRUH KLAPKY		VALVE TYPE	
			do/up to DN 1000 (dle uvedené převodovky/ based on gear)



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR  
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.  
THE EUROPEAN REGIONAL AND DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC  
SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.

Změny údajů vyhrazeny / Data subject to change

ABO valve, s. r. o.  
Tř. Svobody čp. 43/39, P. O. Box 63, 771 11 Olomouc  
tel.: 585 229 129, 585 224 103, fax: 585 225 976  
www.abovalve.cz, e-mail: abovalve@abovalve.cz  
MEMBER OF THE SIWATEC GROUP