

BXT3-13/16/19

PRODUCTOS
SERVICIOS
INTEGRACIÓN
AUTOMATIZACIÓN



embalar



agrupar




paletizar



almacenar



transportar



Ficha Flejadora manual para flejes de plástico

Diseño innovador

El diseño ligero, unido a una construcción robusta, ofrece un magnífico nivel de fiabilidad y ergonomía

Incremento de la productividad

Funciones intuitivas para garantizar una operación coherente a lo largo de la producción

La interfaz gráfica íntegramente táctil simplifica el funcionamiento y el mantenimiento rutinario

Versatilidad operativa

Los ajustes de tensión variables permiten requisitos de producción cambiantes

Ficha de datos técnicos

BXT3-13 / -16 / -19

COVERPACK



Flejadora

	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Modo de operación	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual
Rango de fuerza de tensado	400–1.200 N 150–750 N	900–2.500 N 400–1360 N	1300–4.500 N 400–1.600 N
Rango de velocidad de tensado variable	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Peso (incl. batería)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Dimensiones (L x AN x AL)	370 x 141x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C	-10 °C a +40 °C	-10 °C a +40 °C
Humedad relativa	hasta 90%	hasta 90%	hasta 90%

Batería / cargador

Tipo de cargador	Bosch	Bosch	Bosch
Voltaje del cargador de la batería	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V
Tiempo de carga	15–30 min.	15–30 min.	25–35 min.
Tipo de batería	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Ciclos por carga de la batería			
■ Tensión baja	800	800	800
■ Tensión media	600	400	500
■ Tensión alta	400	200	300

Fleje

Fleje	PET (poliéster) PP (polipropileno)	PET (poliéster) PP (polipropileno)	PET (poliéster) PP (polipropileno)
Anchura	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Grosor	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm

Características

Indicación en tiempo real de la fuerza de tensado aplicada	•	•	•
Velocidad de tensado variable	•	•	•
Función de flejado favorita	•	•	•
Indicación del estado de la herramienta mediante el color de la pantalla	•	•	•
Indicación de alineación del fleje	•	•	•
Ventilación del polvo de flejado	•	•	•
Protección de la batería	•	•	•
Soldadura sin tensión	•	•	•



■ Copertura interfaccia utente

Per una protezione aggiuntiva negli ambienti più ostili



■ Piastra di protezione

Per l'uso su superfici abrasive



■ Arco di sospensione

Per postazioni fisse