



ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR REFROIDISSEUR DE TRANSMISSION FORD / LINCOLN



FORD 1/2"
LIGNE DE RÉPARATION
POUR REFROIDISSEUR DE
TRANSMISSION ET FILTRE

ORIGINALE FORD

réparé avec

Raccord FMSI

#PIÈCE FMSI 4554M

Ensemble FMSI

Made in Canada

4554M

FORD 3/8"
LIGNE DE RÉPARATION
POUR REFROIDISSEUR DE
TRANSMISSION ET FILTRE

ORIGINALE FORD

réparé avec

Raccord FMSI

#PIÈCE FMSI 4555M

Ensemble FMSI

Made in Canada

4555M

L'ensemble de réparation FMSI 4554M et 4555M a pour but de remplacer le raccord rapide original de Ford, corrodé et saisi sur le tube pour refroidisseur de transmission. Ce type de réparation est utilisé au refroidisseur du radiateur, au filtre, au refroidisseur externe et pour réparer les lignes du refroidisseur qu'on retrouve sur la plupart des camions et VUS datant jusqu'en 2007..

Pour l'installation, couper, soit une ligne de pression ou de retour à un endroit où le tuyau est encore solide (ne pas enlever les deux du radiateur en même temps car ceci permettrait au réservoir interne du refroidisseur de se déplacer et il ne serait plus aligné avec les ports de lignes de transmission) et dévisser le vieux connecteur. Visser le nouveau connecteur 4554M 1/2" ou le 4555M 3/8" dans le port d'entrée ou de sortie. Le tuyau cupro/nickel (avec courbe de 90°) peut être installé dans le connecteur. Utiliser l'union de compression 1/2" avec joint 360° afin de raccorder le tuyau originale à l'endroit où il avait été coupé afin d'enlever le connecteur d'origine.

APPLICATIONS:

4554M: Ford Trucks F150, F250, F350, Escape, Flex, Edge

4555M: Ford Trucks F150 (2010 & plus vieux)

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

1070 Heritage Road, Burlington, ON L7L 4X9 • Toll Free: 800.651.7445 • Fax: 905.335.1829 • Email: info@fmsiinc.com

CONNECTEUR ORIGINAL FORD POUR LIGNE DE TRANSMISSION

F150 - F250 - F350 - EDGE - FLEX - ESCAPE

NUMÉRO DE PIÈCE

4550



**connecteur de ligne
à transmission
original
1/2" (aluminium)**



NUMÉRO DE PIÈCE

4551



**Connecteur de ligne
pour refroidisseur de
transmission FORD
(aluminium)**

NUMÉRO DE PIÈCE

4552



**Connecteur rapide 1/2" Ford pour transmission
(acier)**

P R O B L E M S O L V I N G A U T O M O T I V E H A R D W A R E