




**START IN 3RD GEAR. BUILD UP RPMS TO BETWEEN 800 TO 1000
CLUTCH AND GEAR. MUST NOT HESITATE JUST SHIFT. THE LESS
YOU WAIT TO SHIFT, THE SMOOTHER THE SHIFTING.**

**COMIENZA EN 3.a MARCHA AUMENTA LAS RPM HASTA 800-1000
EMBRAGUE Y MARCHA. NO DEBES DUDAR, SOLO CAMBIA DE
MARCHA CUANTO MENOS ESPERES PARA CAMBIAR DE MARCHA,
MÁS SUAVE SERÁ EL CAMBIO.**