

hybrid  
jacuzzi & pool  
**nanox**<sup>®</sup>  
siO<sub>2</sub> & grafeeni  
graffex

DIAMONDPLURE  
**APR reaktioneste**



Ruiskulevitettävä

**SPRAY AND WIPE**

**Altaiden grafeenipinnoite ulkokäyttöön.**

Porealtaiden ja paljujen pinnoitus APR tekniikalla.

- Altaan huuhtelu.  
Allas huuhdellaan vedellä, kaikki irtonainen lika huuhdellaan irti pinnoilta.
- Pesuliuksien levitys.  
Märkään pintaan levitetään pesuaineliuos, tarvittaessa liuottimet tai muut tehokaaseen pesuun tarvittavat liuokset. Pinnat pestään kauttaaltaan puh-  
taiksi rasvoista ja muista epäpuhtauksista. Huuhtelu runsaalla vedellä.
- **nanox<sup>®</sup> nanowash** APR pohjusteen levitys ja pintojen käsittely.  
Pesutiivistettä tulee ehdottomasti käyttää kun pesuliuksen pH on alle 8!  
Sekoita tiiviste pesuveteen ja pese liinalla runsaalla vedellä. Huuhtelu al-  
haalta ylöspäin.
- Pintojen kuivaus.  
Pinnat kuivataan huolellisesti. Pintojen kuivaus on tapahduttava välittö-  
mästi huuhtelun jälkeen
- Grafeenipinnoitteen levitys.  
**nanox<sup>®</sup> siO<sub>2</sub> Jacuzzi&Pool graffex** pinnoite levitetään välittömästi kuivat-  
tuun pintaan ja pinta pyyhitään kuivaksi mikrokuituliinalla. Pinnoitteen levitys  
aloitetaan altaan toisesta puolikkaasta ja levityksen ja mikrokuituliinalla pyy-  
himisen välillä saa kulua aikaa enintään 5 minuuttia. Sumuta pinnoitetta 3-4  
kertaa tasaisesti pinnoille ja levitä pinnoite välittömästi mikrokuituliinalla  
ja katso että pinnoite kuivuu tasaisesti. Anna pinnoitteen kuivua 10 minuut-  
tia ja uusi pinnoitus. Parhaan lopputuloksen saa kun levitetään pinnoite 2-3  
kertaa altaan pinnoille.

Pinnoitteella käsitellään myös altaan ulkoiset pinnat.

Pinnoitteen reaktio on valmis lopullisesti 72 tunnin kuluttua käsittelystä.