


keramiinen-  
nano pinnoite  
nanoteknologinen tuote



nanox<sup>®</sup>  
siO<sub>2</sub>

jacuzzi & pool

DIAMONDPLURE  
APR reaktioneste  
SPRAY AND WIPE

kiiltävät-, puolikiiltävät- ja matta pinnat

Altaiden nanopinnoite

Porealtaiden ja paljujen pinnoitus APR tekniikalla.

- altaan huuhtelu.  
Allas huuhdellaan vedellä, kaikki irtonainen lika huuhdellaan irti pinnoilta.
- Pesuliuksien levitys.  
Märkään pintaan levitetään pesuaineliuos, tarvittaessa liuottimet tai muut tehokaaseen pesuun tarvittavat liuokset. Pinnat pestään kauttaaltaan puhtaiksi rasvoista ja muista epäpuhtauksista. Huuhtelu runsaalla vedellä.
- nanox<sup>®</sup> nanowash APR pohjusteen levitys ja pintojen käsittely.  
Pesutiivistettä tulee ehdottomasti käyttää kun pesuliuksen pH on alle 8! Sekoita tiiviste pesuveteen ja pese liinalla runsaalla vedellä. Huuhtelu alhaalta ylöspäin.
- Pintojen kuivaus.  
Pinnat kuivataan huolellisesti. Pintojen kuivaus on tapahduttava välittömästi huuhtelun jälkeen
- nanox<sup>®</sup> siO<sub>2</sub> nanopinnoitteen levitys.  
nanox<sup>®</sup> siO<sub>2</sub> nanopinnoite levitetään välittömästi kuivattuun pintaan. Aloita pinnoitteen levitys altaan puolikas kerrallaan. Sumuta pinnoitetta 3-4 kertaa tasaisesti pinnalle ja levitä pinnoite välittömästi mikrokuituliinalla ja katso että pinnoite kuivuu tasaisesti. Anna pinnoitteen kuivua 10 minuuttia ja uusi pinnoitus. Parhaan lopputuloksen saa kun levitetään pinnoite 2-3 kertaa altaan pintoihin.

Pinnoitteella käsitellään myös altaan ulkoiset pinnat.

Pinnoitteen reaktio on valmis lopullisesti 72 tunnin kuluttua käsittelystä.

**DIAMONDPLURE**