

# PROCÉDURE D'UTILISATION DU DATI (Dispositif d'Alerte pour Travailleur Isolé), Modèle LAX-G-SAFE

## 1. Retirer le DATI de la charge

Un câble de charge magnétique est fourni avec chaque DATI



## 2. Appuyez sur le bouton du haut sur le coté

L'écran s'allumera et affichera :

- . Le pourcentage (%) de batterie restant
- . Force du signal cellulaire
- . La date du jour
- . La température ambiante



## 3. Le port du DATI

Insérez dans l'une des pochettes reçues.  
Placez à votre taille ou sur l'extérieur des vêtements (*bracelet poignet disponible en option*)




## 4. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton SOS rouge devant Appuyez pendant 3 secondes.

- . Un son, l'indicatif SOS et une vibration se produiront.
- . Après 10 secondes, l'appel SOS s'effectuera.
- . Si fausse alerte, appuyez de nouveau sur le bouton SOS pour annuler.



## 5. Détection de chute

Si le DATI détecte une chute, il émettra un 'bip' et affichera MD. Si c'est une fausse chute, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton SOS pour annuler celle-ci, sinon elle sera envoyée et un appel au répondant se produira.



NOTE: Le DATI ne détecte pas les chutes à 100%. Si conscient lors d'une chute, appuyez sur le bouton SOS. Si en contrepartie le DATI est trop sensible, nous aviser et nous ajusterons.

## 6. Chargement - IMPORTANT

À la fin du quart de travail ou de la ronde:

- . Remettre en chargement avec le câble, sur la borne à l'arrière du dispositif (coté magnétique).
- . Ne jamais éteindre le DATI. Il doit toujours demeurer en fonction.

