

विद्यालय
सहायक अभियन्ता 2
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
अलीगढ़

पत्रांक :- 135 /A/EI

दिनांक 28/07/16

-: प्रमाण पत्र :-

महादेवी एकेडमी,जू०हा० भोजपुर गयैनपुर तहसील- गभाना,
जनपद-अलीगढ़ के भवन की स्थिति विद्यालय भवन की जांच के अन्तर्गत दो मंजिल
भवन की बिन्दु वार आख्या निम्नवत है :-

क०सं०	विद्यालय भवन की जांच हेतु बिन्दु	आख्या
1.	विद्यालय भवन की अद्यतन स्थिति	सन्तोष जनक
2.	विद्यालय भवन में पेयजल की स्थिति	सन्तोष जनक
3.	विद्यालय में पहुंचने हेतु सम्पर्क मार्ग की स्थिति	सन्तोष जनक

उपरोक्त विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के
मानकों के अनुरूप विद्यालय भवन वर्तमान में सुरक्षित एवं सन्तोषजनक प्रतीत होता है।

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
A प्रा०ख०नि०वि० अलीगढ़।
अलीगढ़