




İMKOSAN MEKANİK DENEY LABORATUVARI
MECHANICAL TEST LABORATORY
BASMA DENEY RAPORU
COMPRESSION TEST REPORT

MÜŞTERİ BİLGİLERİ <i>Customer information</i>	OTORİ TURİZİM PAZ. A. Ş	RAPOR NO/Report Nr.	OTORİ-BASMA-02		
		TARİH/Date	03.10.2012		
NUMUNE ADI <i>Sample Id</i>	600X600X30 MM FİBERCEMENT	TALEP NO/Activity Nr.	---		
		PROSEDÜR NO/Procedure Nr.	---		
TEST BİLGİLERİ <i>TEST INFORMATION</i>					
DENEYİN AMACI : Kompozit malzemenin max. Basma yükünü tespit etmek <i>Purpose of the examination</i>					
ÜRÜN FORMU <i>Form of product</i>	KOMPOZİT – ÇİFT GALVANİZ	TEST STANDARTI <i>Test standart</i>	---	TEST SICAKLIĞI <i>Test temperature(°C)</i>	20



AÇIKLAMA: 25x25 kare mandiren ile konsantere yük uygulanmıştır. Yukarıda ki resimde görüldüğü gibi mandiren iz düşümünde bölgesel deformasyon meydana gelmiştir. Test boyunca malzeme genelinde seyrim gözlemlenmemiştir.

TESTLERİ GERÇEKLEŞTİREN
Examiner or Test Body

03.10.2012



ONAYLAYAN
Certified By

03.10.2012



Kalite Kontrol Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. No:6 D:2 (80671) Ayazağa Köyü/İST.
Tel:(0212)289 02 89 (3Hat) Fax(0212) 289 02 92

LAB.F.001 / 04.06.2012/00/--