

Govt. of Maharashtra
PUBLIC WORKS DIVISION, NAGBHID
Office of the Executive Engineer
Public Works Division, Nagbhid.

Phone – 07179-240066

e-mail – nagbhid.ee@mahapwd.gov.in

Letter no. **1608** /Tech 2(6)/2022

Date : **17/07/2023**

To,

✓ Principal,
Vishwa Jyoti Convent School,
Talodhi Ba., ta. Nagbhid Dist. Chandrapur

Subject ::- To issue “Building Safety Certificate”

Reference ::- 1. Your's letter no. VJCS/2023-2024/01 Date - 11/07/2023
2. Sub Divisional Engineer, P.W. Sub Division, Nagbhid Letter no. 376/tech/
2023 Date. 17/07/2023.

With reference to above letter, Department had inspected the School building Safety Certificate fit for use of school hence certificate is issued.

Attachment :: Building Safety Certificate.

(Jaya Thakare)
Executive Engineer
Public Works Division
804 Nagbhid

Copy To. Sub Divisional Engineer, P. W. Sub Division, Nagbhid for Information.

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

This is to certified that P.W. Department had inspected the School Building of Vishwa Jyoti Convent School, Running by Vishwa Jyoti Charitable Society, Talodhi (Ba.) Tah. Nagbhid, Dist. Chandrapur. This School Affiliated to Central Board of Secondary Education (Affiliation No. 1130376) and with reference of Building Safety Certificate is Safe for Educational Purpose. Hence Building Safety Certificate is issued.

Counter Signed


(A.J. Ramteke)
Sub-Divisional Engineer
P.W. Sub-Division
Nagbhid


(Jaya Thakare)
Executive Engineer
Public Works Division
 Nagbhid

PART - II

(TO BE FILLED BY S.D.E. OF PWD B & R DEPARTMENT)

Ref. No. -

Date - 17/07/2023

TO,

Principal.

Vishwa Jyoti Convent school.

Talodhi (Ba.) Tah. Nagbhid.

Subject: - School Building Safety Certificate.

- a) I have visited the above mentioned school on 13/07/2023 and have visually inspected it from all angles of safety and I find it fit for normal use as a school building.
- b) In case of any addition/ alteration or expansion and modification to this building it is to be carried out and this certificate may again be obtained after the completion from the undersigned.
- c) In case the building is affected by flood or if there is settlement of walls/ foundations or caving of roof etc. Immediately inspection of the undersigned be arranged to check the stability and safety of the building.
- d) This building can be safely occupied for normal use upto Five years.
---- (Indicate year up to which it can be used.)


Sub Divisional Engineer
P. W. Sub Division
Nagbhid


Executive Engineer
Public Works Division
Nagbhid

शाळा इमारत दर्जान्त करण्यासाठी आवश्यक इमारत सुरक्षिततेची तपासणी सुची

अ. क्र.	बाब	अर्जदाराने पुरवायची माहिती	तपासणी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय
१	२	३	४
१	शाळेचे नाव	विश्व ज्योती कॉन्व्हेंट स्कूल, तळोधी	
२	शाळेच्या संचालकाचे नाव	विश्व ज्योती चॅरिटेबल सोसायटी, तळोधी	
३	शाळेचे बांधकाम कोणत्या वर्षी झाले?	२०११-२०१२	२०१२.
४	शाळा इमारत बांधकामाची जागा संबंधित विभागाकडून (अकृषक) करण्यात आली आहे काय?	होय.	होय
५	शाळा इमारत बांधकामासाठी ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/नगरपंचायत तथा संबंधित यंत्रणेकडून /विभागाकडून परवानगी घेण्यात आली आहे काय?	ग्रामपंचायत कडून परवानगी घेण्यात आली.	होय
६	शाळा इमारतीचे जोता क्षेत्रफळ किती आहे? (Built up Area)	Area under prop construction - 1159.04 M ²	1104.51 m ²
७	इमारतीचा बांधकामाचा प्रकार (कच्चे/पक्के)	पक्के	पक्के.
८	इमारतीचा दर्जा सुस्थिती व मजबुत	इमारतीचे बांधकाम मजबुत असून सुस्थितीत आहे.	इमारतीचे बांधकाम मजबुत असून सुस्थितीत आहे.
९	शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चर डिझाईन प्रमाणित संस्था/व्यक्तीकडून करण्यात आलेले आहे काय? व किती क्षमतेसाठी केलेले आहे?	होय. (AAJ engineers & consultants, Nagpur)	होय. AAJ Engineers & Consultants. Nagpur. G+2.
१०	फाऊंडेशनचा प्रकार	आर.सी.सी. ट्रेंपोगार्डन फुटींग	R.C.C. Framed Structure.
११	जोत्याची उंची	१.० मिटर	1.0mt.
१२	शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम किती मजल्याचे आहे? व किती मजल्याचे मंजूरी प्राप्त आहे?	शाळा इमारतीचे तळमजला पहीला मजला व दुसरा मजला असे बांधकाम आहे.	शाळा इमारतीचे तळमजला, पहिला मजला व दुसरा मजला असे बांधकाम आहे.
१३	छताचा प्रकार	आर.सी.सी. स्लॅब	R.C.C. Slab.
१४	छतांची उंची किती आहे?	४.० मिटर	3.60 m.
१५	शाळेचे छत सुस्थितीत आहे काय? (छत गळत असल्यास)	शाळेचे छत सुस्थितीत असून गळत नाही.	शाळेचे छत सुस्थितीत आहे.
१६	शाळेच्या वर्गखोल्यांची/क्षमतेची माहिती (वर्गसंख्या व वर्गवार विद्यार्थी संख्या)	प्रिप्रायमरी ते वर्ग १० एकुण पटसंख्या ६३९ एका वर्गाची पटसंख्या (कमान)-४५ वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ- ६.० x ८.० मिटर	इका वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ ६.० x ८.० मिटर आहे.

अ. क्र.	बाब	अर्जदाराने पुरवायची माहिती	तपासणी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय
१७	वर्गखोलीत पटसंख्येनुसार केलेली आसन व्यवस्था वर्गखोलीच्या क्षेत्रफळानुसार पुरेशी व सुटसुटीत आहे काय?	होय. प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुरेशी जागा उपलब्ध आहे.	होय.
१८	वर्गखोल्या हवेशीर आहेत काय? (पुरेशा खिडक्या लावण्यात आल्या आहे काय?)	होय.	होय.
१९	शाळा इमारतीचे प्रवेशव्दार व निकासीव्दार प्रशस्त आहे काय?	होय.	होय.
२०	शाळेला रंगरंगोटी मागे केव्हा करण्यात आली होती?	२ वर्षांपूर्वी	२ वर्षांपूर्वी
२१	शाळेत पुरेशा प्रमाणात संडास व मुतारीची व्यवस्था केलेली आहे काय? (स्त्री, पुरुष, कर्मचारी/शिक्षक व विद्यार्थी मुले/मुलीसाठी वेगवेगळी सोय आहे काय? व ती पुरेशी आहे काय?)	होय.	होय.
२२	फ्लोरींगचा प्रकार	वर्गखोल्या- कोटा फ्लोरींग ऑफीस- सिमेंट फ्लोरींग व्हरांडा/पॅसेज- कोटा संडास/बाथरूम- ग्लेझ टाईल्स	वर्गखोल्या- कोटा फ्लोरींग ऑफीस- सिमेंट फ्लोरींग व्हरांडा- कोटा फ्लोरींग संडास/बाथरूम- ग्लेझ टाईल्स
२३	शाळेत अपंग व्यक्ती करिता रॅम्पची व्यवस्था आहे काय?	आहे.	होय.
२४	शाळा इमारतीच्या जिऱ्याचा प्रकार	आर.सी.सी डागलिड (R.C.C. Stair case)	R.C.C. Stair case
२५	पायऱ्यांची उंची व पृष्ठभागाची रुंदी किती?	पायऱ्यांची उंची- ०.५ मिटर पायऱ्यांची रुंदी - ०.२५ मिटर	पायऱ्यांची उंची ०.१३ मी. पायऱ्यांची रुंदी ०.३० मी.
२६	जिऱ्याच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भित्त/रेलिंग आहे काय?	होय	होय
२७	अग्निरोधकाची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय? व ती पुरेशी आहे काय?	होय	होय
२८	रासायनिक अग्निशामक लावली असल्यास त्यांची क्षमता किती आहे?	*ABC Type Fire Extinguisher 2 Kg Capacity- 01 *ABC Type Fire Extinguisher 4 Kg Capacity- 02 *ABC Type Fire Extinguisher 6 Kg Capacity- 03 *Manual Siren -1	होय
२९	प्राथमिक अग्निशामक सुरक्षा उपाययोजना म्हणून शंकाकृती बादल्यामध्ये माती व कोरडा वॉल्यूमिनस ठेवण्यात आलेली आहेत काय?	होय. Fire Bucket- 04	होय.

अ. क्र.	बाब	अर्जदाराने पुरवायची माहिती	तपासणी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय
३०	वापरित येणाऱ्या पाण्याचे स्रोत व पाण्याची प्रमाणित संस्थेमार्फत गुण चाचणी केलेली आहे काय? व केली असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र	बोरवेलचे पाणि वापरण्यात येते. आरोग्यविभाग प्रयोगशाळेचे शुध्दतेचे प्रमाणपत्र आहे.	२०१९ चे प्रमाणपत्र जोडलेले आहे.
३१	शाळेत वापरण्यात येणारे पिण्याचे पाणी पिण्यास योग्य आहे काय? नसल्यास पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे?	पिण्याच्या पाण्यासाठी शाळेत वाटर फिल्टर बसविण्यात आले आहे.	फिल्टरचे पाण्यासाठी वाटर फिल्टर बसविण्यात आले आहे.
३२	पाणी साठविण्यासाठी केलेली उपाययोजना व ती पुरेशी आहे काय?	शाळेच्या टेरेसवर ४०००० लिटरची पाण्याची टंकी आहे.	होय.
३३	शाळेचा पोचमार्ग (मुख्य रस्त्याला जोडणारा) सुरक्षित व योग्य आहे काय?	होय	होय
३४	शाळेचे पटांगण/ खेळाचे मैदान पुरेशे आहे काय?	होय	होय
३५	शाळेच्या परिसराला संरक्षण भित आहे काय?	होय	होय
३६	पुरेशी विद्युत उपकरणे लावलेली आहेत काय? वर्गखोल्या पुरेशा लाईट व फॅनची व्यवस्था आहे करण्यात आली आहे काय?	होय	होय
३७	शाळा इमारत बांधकामाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही आवश्यक सुचना / बदल असल्यास अभिप्राय		शाळेची इमारत सुस्थितीत असल्याने काही आवश्यक बदल करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

तपासणी अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा :- ह. जे. रामरेड्डी, उपविभागीय अभियंता, सा. बा. उपविभाग, नाशिक.

तपासणी दिनांक— 13/07/2023

तपासणी अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी


उपविभागीय अभियंता
सा. बा. उपविभाग
नाशिक

अर्जदाराची स्वाक्षरी व दिनांक


कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नाशिक

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

This is to Certified That P. W. Department Had Inspacted The School Building Of Vishwa Jyoti Convent School, Talodhi Ba., ta. Nagbhid Dist. Chandrapur Running by Central Board of Secondary Education, New Dilhi And With Reference of Building Safety Certificate is Safe For Educational Purpose.

Hence Building Safety Certificate Is Issued.

Counter Signed


(A.J. Ramteke)
Sub-Divisional Engineer
P.W. Sub-Division
Nagbhid


(Jaya Thakare)
Executive Engineer
Public Works Division
 Nagbhid