


Unisert

Resumen Post Construcción

Proyecto Modernización de Tuberías Submarinas
de Recepción de Productos Blancos

PetroPerú



Preparación de Tubería

Foto



Corte del Acero Exterior



Hot Tapping



Soldadura de Bridas Abiertas

Foto



Estado de Corrosion Interior

Foto



Aplicación de Epóxico en las Juntas



Junta con Ariete de Tiro



Cabeza de Terminación



Preparación para Prueba de Presión



Prueba Hidrostática

Foto



Corrida de Chanchos de Limpieza y Calibración

Foto



Calibrador de Doblez

Foto



Bomba “Volkswagen” Foto



Soldadura Offshore



Inserción



Pep. Para Cabeza de Presión



Prueba de Presión Tubería Insertada



Mezclado del Gel (Bentonita)



Mezclado de Cemento



Prueba de Peso de Cemento



Cementación



Tanques “Skimmer”

Foto



Tanques “Skimmer”

Foto



Tanques “Skimmer”

Foto



Terminado final en Brida de Fibra



Terminado final en Brida de Fibra

Foto



Prueba de Presión Final

Foto



Prueba de Presión Final

Foto



Terminación

Foto

