



## Groupe ActionLogement

## **Étude thermique**

- Prise de rendez-vous avec les locataires & Réalisation des visites sur site.
- Analyse critique des données relevées.
- Estimation des coûts de travaux et calcul des aides mobilisables (notamment CEE) pour chaque scénario.
- Rédaction du rapport d'audit énergétique complet selon la méthode de calcul 3CL 2021 et conforme à la réglementation en vigueur, accompagnée

Batiment A : Façade Avant



Batiment A : Façade Arrière



Batiment B : Façade Avant



Batiment B : Façade Arrière



## Informations clés :

Lieu: 6 Rue Abélard, 02200 Soissons

Maître d'ouvrage : Clésence

Nombre de logements : 9 logements collectifs répartis sur 2 bâtiments

**Site occupé**: Oui

Date de construction: 1978 et 1982

Avancement : Livré Juin 2025

**Résultat de l'étude :** Batiment A = Passage du F au D (gain de 36%)

Batiment B = Passage du F au E (gain de 36%)