



Reporte inspección cilindros levante 966H Cat.

Modelo	966H	Serie	A6D02360	Horometro		Eco	
Lugar	Torreon	Orden Trabajo		Hr. Inicio	9:00am	Hr. Final	17:00pm
Responsable	Servicemep			Fecha	Día	Mes	Año
					02	08	2022

Descripción de trabajos: Inspección cilindros levante.



Trabajo realizados:

- 1.- Inspección cilindros de levante.



1.- Fotos de inspección cilindros levante.


Los retenes y sellos se encontraron tostados, todo de ellos salieron por pedazos.

Las camisas de ambos cilindros, presentan desgaste/ralladuras moderado, la camisa mide de interior 7.004 pulgadas de diámetro está dentro de los parámetros, se recomienda empacando puede trabajar temporalmente.

Interior de camisa.



Presentan múltiples ralladuras en interior de camisa de los 2 cilindros.



Embolo de ambos cilindros presenta

