



CÉLINE DEBUSSCHERE
ASBEST & ENERGIEDESKUNDIGE



Advies

U kan bij ons terecht met al uw vragen over asbest, energiezuinigheid en energetische renovatie!



Erkend
asbestdeskundige
& energiedeskundige

Asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw, meer bepaald welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten en wat de staat is van het asbest. Verder geeft het attest advies over hoe het asbest veilig kan beheerd of verwijderd worden.

EPC-attest

Een EPC-attest geeft als het ware het primaire energieverbruik weer per vierkante meter vloeroppervlakte. Hoe lager deze score, hoe beter de energieprestatie. Deze prestatie draagt op zijn beurt bij aan de waarde van uw eigendom.



Stappenplan asbestattest

1

Het project wordt gedetailleerd met u besproken!

2

De deskundige komt ter plaatse voor de expertise.

3

De stalen worden verstuurd ter analyse.

4

De resultaten worden naar u verstuurd!

Stappenplan EPC - attest

1

Het project wordt gedetailleerd met u besproken!

2

De deskundige komt ter plaatse voor de expertise & metingen.

3

De deskundige brengt haar bevindingen in kaart aan de hand van de software.

4

De resultaten worden naar u verstuurd!



Contacteer ons

celine_debusschere@outlook.com

+32 473/24.46.67