



REPARACION CODOS MONOBOYA

Reparación de codos corroídos que conecta en monoboya.

Ubicación: Colombia

Año 2014

RESUMEN DEL PROYECTO

Línea de 20" y espesor de 0,375" que transporta crudo hacia buquetanques. La línea tiene una presión de operación de 200 psi



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Se preparó superficie a grado SSPC-SP 3 eliminando pintura y óxidos en del metal base.

En las áreas pérdida de espesor a causa de la corrosión de aplica epóxico de relleno.

Se aplican 4 capas de fibra de carbono AquaWrap.

